#### 30. Angebotsmesse

#### Neue Technik

1987

## vom 27. Mai bis 29. Mai 1987 im Grassi-Museum Leipzig

VEB Kombinat Baumwolle Karl-Marx-Stadt

VEB Kombinat Deko Plauen

VEB Kombinat Wolle und Seide Meerane

VEB Kombinat Technische Textilien Karl-Marx-Stadt

VEB Kombinat Trikotagen Karl-Marx-Stadt

VEB Textilkombinat Cottbus

VEB Strumpfkombinat "Esda" Thalheim

#### Öffnungszeiten Grassi-Museum

27.	Mai	10.00	Uhr	bis	16.00	Uhr
28.	Mai	9.00	Uhr	bie	16.00	Uhr
29.	Mai	9.00	Uhr	bis	13.00	Uhr

### Bitte besuchen Sie weiterhin die Angebotsmessen

im Messehaus Petershof

VEB KOB Berlin, Erfurt, Lößnitz, VEB TKC, VEB Kombinat Solidor

und im Messehaus 3 Könige

VEB Kombinat Kunstleder und Pelzverarbeitung, VEB Kombinat Schuhe, VEB Kombinat Lederwaren

# Inhaltsverzeichnis

		Exponat-Nr.				
Konsul "Lösun	tationspunkt gen zu Schlüsseltechnologien"	0.1.	-	0.17.		
VEB Kombinat Baumwolle Karl-Marx-Stadt						
1.	Fadenherstellung und Texturierung	1.1.	-	1.50.		
2.	Textile Flächengebilde					
2.1.	Vorbereitung	1.51.	-	1.75.		
2.2.	Herstellung	1.76.	-	1.93		
3.	Textilveredlung					
3.1.	Färben, Drucken	1.94.	-	1.103.		
3.2.	Ausrüstung	1.104.	-	1.115.		
4.	Konfektionierung					
4.1.	Trennen	1.116.	-	1.120.		
4.2.	Fügen	1.121.	-	1.123.		
4.4.	Endfertigung	1.124.				
5.	Aufbereitung Sekundärrohstoffe/ Einsparung Energie- und Brennstoffe					
5.2.	Einsparung Energie-/Brennstoffe	1.125.	-	1.126.		
6.	Sonstiges	1.127.	-	1.161.		
				•		
VEB_K	ombinat Deko Plauen					
1.	Fadenherstellung und Texturierung	2.1.	-	2.3.		
2.	Textile Flachengebilde					
2.1.	Vorbereitung	2.4.		2.9.		
2.2.	Herstellung	2.10.	-	2.13.		
3.	Textilveredlung			0.40		
3.1.	Färben, Drucken	2.14.	-	-		
3.2.	Ausrüstung	2.19.	-	2.25.		
4. 6.	Konfektionierung Sonstiges	2.26. 2.27.	-	2.50		

VEB Kombinat Wolle und Seide Meerane							
		Exponat-Nr.					
1.	Fadenherstellung und Texturierung	3.1.	-	3.36.			
2.	Textile Flächengebilde						
2.1.	Vorbereitung	3.37.	-	3 <b>•45•</b>			
2.2.	Herstellung	3.46.	-	3.62.			
3.	Textilveredlung						
3.1.	Färben, Drucken	3.63.	-	3.75.			
4.	Konfektion ierung						
4.4.	Endfertigung			3.76.			
5•	Aufbereitung Sekundärrohstoffe /						
<b>J•</b>	Einsparung Energie- und Brennstoffe						
5.2.	Einsparung Energie- und Brennstoffe	3.77.	-	3.80.			
6.	Sonstiges	3.81.	-	3.92.			
VEB K	VEB Kombinat Technische Textilien Karl-Marx-Stadt						
1.	Fadenherstellung und Texturierung	4.1.	_	4.2.			
2.	Textile Flächengebilde						
2.2.	Herstellung	4.3.	_	4.5.			
3.	Textilveredlung						
3.1.	Färben, Drucken	4.6.					
4.	Konfektionierung						
4.1.	Trennen	4.7.					
5.	Aufbereitung Sekundärrohstoffe/ Einsparung Energie- und Brennstoffe	4.8.					
6.	Sonstiges	4.9.	-	4.12.			

1.25.

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Stützrolle für den Antriebsriemen des Luwa-Gerätes Typ D"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Leipziger Baumwollspinnerei Reg.-Nr. Leit-BfN: 158/86 141/86 Reg.-Nr. Betrieb: Für Ersatz bzw. Nachrüstung von Luwa-Abblasgeräten werden Stützrollen benötigt, die durch Eigenanfertigung nicht gleichwertig gefertigt werden können. Eine Rücklaufrolle der Textima-Ringspinnmaschine bietet vollen Ersatz.

Aufwand: 60,-M/Rolle Nutzen: 18.500.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: Untergruppes

1.26. 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Regenerierung von eingedrückten und zerbeulten Absaugrohren an der Ringspinnmaschine 2102"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Leit-RfN:10/86 Reg.-Nr. Betrieb: 2-I/86 Durch das Anfertigen eines Holzes, welches den Querschnitt eines Absaugrohres hat, ist es möglich, eingedrückte und zerbeulte Rohre wieder funktionstüchtig zu machen.

Aufwand: gering Nutzen: 13.824,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1986

Exponet-Nr.: Untergruppe:

1.27.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Senkung der Materialkosten bei der Instandhaltung von Kannenstöcken"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Leit-BfN: 11/86 Reg.-Nr. Betrieb: 6-I/86 Durch des einstellbare Kugellager ist eine Abmutzung des Zahnkranzes im Kannenstock DFK 350 351 nicht mehr möglich.

Aufwand: gering Nutzen: 16.875.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: 1.28.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Erhöhung der Grenznutzungsdauer von Ausgangswalzenbezügen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: 10-V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 16/86 Durch das Verlängern der Belastungsbolzen, z. B. Aufkleben von Unterlegscheiben, läßt sich wieder ein guter Verzug des Vlieses erreichen. Erhöhung der Nutzungszeit der Ausgangswalzen an den Strecken 1543/2 und 1544/2 um 50 %.

Nutzen: 2.641,-M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.:

1.29.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Regenerierung der Laufrollen BD 200 S"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 9-V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:15/86 Durch das häufige Wechseln der Lager aus den Rollen mitzt sich der Lagersitz ab und wird somit unbrauchbar. Durch das Einpassen einer Plastebuchse in den Lagersitz werden die defekten Laufrollen wieder einsatzfähig.

Nutzen: 3.366,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Marz 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.30.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Effektive Reinigung der verschmutzten Rücklauf-Plastehülsen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: NVe 5-V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:155/86 Das Neuererkollektiv entwickelte ein Reinigungsgerät, das nach dem Prinzip einer Waschmaschine arbeitet. Es können hiermit 2 AK eingespart werden.

Nutzen: Einsparung Arb.-Zeit Aufwend: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 31. 3. 1987 Exponat-Nr.: 1.31.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Erleichterung des Be- und Entladens von Paletten in der PS Zwirnerei"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: NVe 10-III/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 122/86 Durch die Konstruktion einer Hebevorrichtung ist es möglich, den Gabelhubwagen durch eine Person in die Waagerechte zu bringen, um das Be- und Entladen von Paletten leichter und schneller durchführen zu können.

Nutzen: 19.156,-M Aufwand: Bau d. Vorrichtung Benutzt-im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.32.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Abziehvorrichtung Lager SAD-Zwirnmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: 2-III/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:13/86 Es wurde eine Vorrichtung entwickelt, die es ermöglicht, Ringrillenlager 6312-Z von der Ankerwelle abzuziehen ohne diese zu beschädigen.

Nutzen: 4.037,-M Aufwand: Bau d. Vorrichtung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe:

1.33.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Motortransportwagen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: 1-III/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 12/86 Durch den Bau eines Motortransportwagens für die SAD-Zwirnmaschinen ist ein arbeitsschutzgerechtes Wechseln der Motoren gegeben und die Reparaturzeiten werden verkürzt.

Nutzen: 1.950,-M Aufwand: Bau des Wagens Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.:

1.34.

Untergruppe: 1.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Weiterverwendung der Lagergehäuse durch aufbohren verschlissener Lagersitze und Einpressen vorgefertigter Gußbüchsen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Plauener Baumwollspinnerei Reg.-Nr. Betrieb: NV 4/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:57/86 Die verschlissenen Lagersitze für die Antriebswelle und die Zwischenräder am oberen Getriebe der OE-Maschinen werden aufgebohrt und vorgefertigte Gußbüchsen eingepreßt. Durch diese Methode können die Lagergehäuse weiterverwendet werden.

Nutzen: 15.000,-M Aufwand: 3.573,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.:

1.35.

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Einbau langsamlaufender Stellmotore in die Walzenregulierstrecke 1544"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Plauener Baumwollspinnerei Reg.-Nr. Betrieb: NV 17/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:179/86 Um das starke Pendeln der Reguliereinrichtung an der Walzenregulierstrecke 1544 zu verringern und somit entsprechende CV-Werte zu erzielen und den mechanischen Verschleiß zu vermindern, werden langsamlaufende Stellmotore eingebaut.

Nutzen: 3.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.:

1.36.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Erarbeitung einer Lösung zum schnellen Erkennen von Lagerschäden an den Auflösewalzen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Plauener Baumwollspinnerei Reg.-Nr. Betrieb: NVe 6/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:180/86 Durch das mehrmalige Beziehen der Auflösewalzen mit Sägezahndraht werden die Lager optimal genutzt. Durch die Entwicklung und den Bau eines Gerätes können mit Hilfe von hohen Tourenzahlen Schäden exakt festgestellt werden.

Nutzen: 5.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponat-Nr.: 1.37.
Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Wiederverwendung defekter Aufsteckhülsen der Zwirnmaschine 2 2111"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Plauener Baumwollspinnerei Reg.-Nr. Betrieb: NV 42/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 126/86 Durch das Aufstecken und Abziehen der Garmspulen bzw. Aufsteckhülsen erweitert sich der Hülsenbund und ein ordnungsgemäßer Halt der Aufsteckhülsen ist nicht mehr gewährleistet. Durch das Aufschmelzen der Hülsen sowie eine neue Formgebung können 95 % der defekten Hülsen einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Aufwand: 227,-M Nutzen: 3.756.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.:

1.38.

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Finden von Lösungen zur Regenerierung von Scheibenspulen an den Doppeldrahtzwirnmaschinen VTS-08 und TM 160"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NVe 16/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:27/86 Die durch Transport beschädigten Scheibenspulen werden durch Einsatz einer, nach neuerungsgemäß beschriebener Technologie, gefertigten Aluscheibe regeneriert und sind somit wieder voll einsatzfähig.

Nutzen: 26.000,-M Aufwand: 900.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6. 1. 1986

Exponat-Nr.:

1.39.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Lieferzylinder für SAD-Zwirnmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NV 10/85 Reg.-Nr. Leit-BfN172/86 Verschlissene Mitnahmebänder der Lieferzylinder werden durch neuerungsgemäße Fertigung der Lieferzylinder aus Miramid nach Austausch von Verschleißerscheinungen befreit.

Aufwand: gering Nutzen: 5.000.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.:

1.40.

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NV St 8/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:171/86 Die durch die lange Laufzeit verschlissenen Fadenführerbuchsen werden aus Schichtpreßstoff gefertigt, wodurch Reparaturzeiten gemindert, qualitätsgerechte Wickelbildung gesichert und die Servicefreundlichkeit erhöht wird.

Nutzen: 5.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.:

1.41.

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NV St 51/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 170/86 SAD-Spindeln, die mit Unwucht behaftet sind, werden neuerungsgemäß ausgerichtet, so daß ein Neukauf vermieden und Kosten eingespart werden.

Nutzen: 25.000, M Aufwand: 85, M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.42.

1. Fadenherstellung und Texturierung

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: 46-86-1.1 Reg.-Nr. Leit-BfN:203/86 Fehlende Ersatzteile führten zum Stillstand der Maschinen. Die Neuerer fanden eine Möglichkeit zum Einsatz von DDR-Produkten.

Nutzen: 23.000,-M Aufwand: 10.000,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

<sup>&</sup>quot;Fadenführerbuchse für SAD-Zwirnmaschinen"

<sup>&</sup>quot;Ausrichten der SAD-Spindel"

<sup>&</sup>quot;Austausch der Originalkupplung an der poln. Karde CZ 690"

Exponat-Nr.: 1.43.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Abdrückvorrichtung für Spinnroller"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 105/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 197/86 Die Neuerung wird in der Zylindermacherei der Spinnerei wirksam, wodurch eine beachtliche Arbeitserleichterung und Steigerung der Arbeitsproduktivität erreicht wird. Gleichfalls wurde dadurch der Unfallschutz verbessert.

Nutzen: 1.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 1. 1986

Exponat-Nr.: 1.44.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Bau einer Vorrichtung zum Richten des Mittelzapfens der Flyerflügel am Großraumflyer 1505/1"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst Thälmann" Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: 111/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:74/86
Durch diese Vorrichtung wird ohne Demontage des Mittelzapfens eine Reparatur ermöglicht.

Nutzen: 1.545,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7. 4. 1986

Exponat-Nr.: 1.45.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Höhere Auslastung der Spinnspulautomaten"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst Thëlmann" Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: NV 271/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 104a/86 Vor dem Großputz werden zur Reinigung der Autocoro-Maschinen alle Spulen entfernt. Die Spulen werden auf Spulentransportwagen gesteckt, die mit der Spulstellen-Nr. versehen sind. Nach dem Großputz werden diese Spulen wieder in ihre Spulstelle eingesetzt.

Nutzen: 25.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 10. 1985 Exponat-Nr.:

1.46.

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Veränderung der Absaugschlitze der Absaugrohre am Abnehmer Karde CZ 69"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn."Ernst Thälmann"Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: 26/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:237/86 Durch die Veränderung der Absaugschlitze wird die Qualität des Kardenbandes und die Arbeitsbedingungen für die Kardierer verbessert.

Nutzen: 2.500,-M/112 Karden Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 15.6.1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.47.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Organisation des Verschleißaustausches des Druckarmes D 304 RSM"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst Thälmann" Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: 186/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:240/86 Durch Regenerierung der defekten Teile des Druckarmes D 304 soll die Produktion erhöht werden.

Nutzen: 3,57 M/Druckarm Aufwand: 16.55/Druckarm Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 16. 10. 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.48.

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Ablösung von Antistatiklack für die Strecken- Kardenober-walzen"

Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen
Reg.-Nr. Betrieb: NVe 15/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:35/86
Darstellung eines Verfahrens, das die Ablösung eines Anstrichstoffes zum Inhalt hat.
Vorteile sind: Energieeinsparung, Arbeitszeit, Hilfsmaterial sowie gute Laufbedingungen und hohe Standzeiten.

Nutzen: 11.249,-M Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986 Exponat-Nr.: 1.49.

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Regenerierung defekter Lieferwellenlagerung BD 200 RN"

Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 45-01/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 105/86 Darstellung eines Lösungsweges für defekte Lieferwellenlagerung.

Nutzen: noch nicht ermittelt Aufwand: noch nicht ermitt. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.:

1.50.

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Veränderung der Lagerung der Stütz-, Rücklauf- und Andruckrollen der OE-Maschine BD 200 RCE"

Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen Reg.-Nr. Betrieb: NVe 5/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:80/86 Erreichung einer stabilen Lagerung und bessere Befestigung der Rollen. Mit dieser Lösung kann das System der R-Serie auf RCE übertragen werden. Veränderung bringt Senkung der Ausfallzeiten.

Nutzen: 2.204,-M Aufwand: 720,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.51.

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Einsetz von DDR-Motoren am Autosuk 2007"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Flöha Reg.-Nr. Betrieb: 340/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:147/86 Neuanfertigung von Motorenaufhängungen an den Spuleinheiten des Autosuk Typ 2007 bei Einsatz von Motoren aus der DDR-Produktion.

Nutzen: 400,-M Aufwand: 20,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: 1.52.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Regenerierung der Vorreiniger am Autosuk 2006"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 27-86/III Reg.-Nr. Leit-BfN: 162/86 Durch das Einlaufen der Vorreiniger an den Kreuzspulautomaten 2006 kam es beim Spulprozeß zu Störungen und zu erhöhten Fadenbrüchen. Mit Hilfe der Neuerung wird die Funktionstüchtigkeit des Vorreinigers wieder voll hergestellt.

Nutzen: 25,50 M/Vorreiniger Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.:

1.53.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Wiederverwendung aller konischen Rücklaufhülsen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: 31-III/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:68/86 Es wurde eine Spannvorrichtung entwickelt und gebaut, die ein müheloses Trennen und somit eine Wiederverwendung aller Hülsen ermöglicht.

Nutzen: 3.942,-M Aufwand: 58,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.54.

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Einsparung von Importersatzteilen am Autosuk 2008 - Schaltrad Exzenter -"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei .Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: 16-IV/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:123/86 Durch die beständigen Schaltzyklen wird das System unbrauchbar und muß ausgewechselt werden. Durch die Neuerung wird das System wieder exakt gerichtet und somit voll funktionstüchtig.

Nutzen: Einsp.Importersatzteile Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986 Exponat-Nr.: 1.55.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Einsparung von Importersatzteilen am Autosuk 2008 - Stift -"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Reg.-Nr. Betrieb: 17-IV/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:124/86 Der Stift ist in einem Exzenter eingeschraubt, der durch die ständige Belastung schnell zu Bruch geht. Um den ständigen Wechsel zu vermeiden, wird der Stift durch eine Sechskantschraube ersetzt.

Nutzen: Einsp. Importersatzteile Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: 1.56.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Entwicklung eines Spreizdornes zum Wickeln großer Knäuel auf Papphülsen auf dem KW 765"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: NVe 38-1/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:261/86 Die Knäuelwickelautomaten KW 765 eignen sich nur in begrenztem Umfang zum Wickeln von Knäuel auf Papphülsen. Das Bewikkeln großer Papphülsen (Ø 58 mm) in guter Qualität setzt einen speziellen Wickeldorn voraus. Der KW 765 wurde so verändert, daß bei kurzer Umrüstzeit derartig große Knäule auf Papphülsen hergestellte werden können.

Nutzen: 29.000, M/Automat Aufwand: 180,-M/Automat Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2.5.1986

Exponat-Nr.: 1.57.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Veränderung der Rolle am Hebelhänger der Fachmaschine RZ 10"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 3-4/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 178/86 An den Hebelhängern der Fachmaschine kommt es häufig zum Verschleiß der Stahlrolle (Importersatzteil). Zur Erhöhung der Lebensdauer des Hebelhängers wird er so umgerüstet, daß anstatt der Stahlrolle ein Kugellager eingebaut wird.

Nutzen: 1.195,-M/Maschine Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.6.1986

Exponat-Nr.: 1.58.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Halterung am Weifbaum der Garnweife Typ Croon & Lucke - Doppelweife"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: NV 82-1/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:177/86 Durch eine schlechte Absicherung des Weifbaumes fällt dieser öfters aus der Helterung. Dabei zerbrechen die aus Alu bestehenden Formteile. Durch fehlende Ersatzteile kommt es zum Ausfall der gesamten Maschinen. Eine Selbstherstellung der gegossenen Alu-Teile ist micht möglich. Die Herstellung des Halteflansches ermöglicht eine bessere Absicherung.

Nutzen: 5.000,-M/Maschine Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1987

Exponat-Nr.: 1.59.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Entwicklung einer Überlaufrolle an der Fachmaschine RZ 10"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 4-4/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:176/86 An der Fachmaschine RZ 10 ist ein Porzellanfadenführer als untere Überlaufrolle angebracht. Bei Minderqualitäten kommt es zu hohen Fadenbruchzahlen. Die Fadenführung wird so verändert, daß anstelle des Porzellanfadenführers eine kugelgelagerte Rolle mit nur einem Kugellager (bis zwei) und zwei konischen Begrenzungsscheiben zum Einsatz kommen.

Nutzen: 1.270,-M/Maschine Aufwand: 230,-M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.6.1986

Exponat-Nr.: 1.60.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Ausfall des Dornhebels und Klinkenführungshebels am Autosuk 2007"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: NV 38-1/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 175/86 Am Spulkasten des Autosuk 2007 treten häufig Ausfälle auf, ausgelöst durch defekte Dorn- und Klinkenhebel. An diesen Hebeln, die mit einem Kugellager 624 versehen sind und über einen Nocken gesteuert werden, gehen die Lager kaputt. Dies geschieht, wenn Kopse von der Kopsaufsteckung abgeworfen werden und sich seitlich unter die Kopsaufsteckung klemmen.

Nutzen: 61.000,-M AZE- Imp.Einsp. Aufwand: 4.800,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 6. 1986

Exponat-Nr.:

1.61.

Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Vermeidung von Doppelläufern und Fitz am Autosuk 2005"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 83-1/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:173/86 Es kommt immer wieder zu Reklamationen wegen doppelt angeknoteter Fäden und eingespultem Fitz. Verursacht wird das durch die Bedienkräfte, die den angesammelten Fitz und Fadenreste aus dem Fadenreiniger mit der Schere entfernen. Dabei verstellt sich der feststehende Schenkel des Fadenreinigers, Fitz sowie doppelt angeknotete Fäden werden mit aufgespult.

Nutzen: 5.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1987

Exponat-Nr.:

1.62.

Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Schaffung einer Möglichkeit zur Substitution des Original-Lüftermotors RSA 2/72 durch einen Motor aus DDR-Produktion"

Ursprunsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab.Oederan Reg.-Nr.Betrieb: NV Sch 15/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:28/86 Durch mechanische Veränderung am Hauptaggregat (Antriebsteil einschließlich Verkleidung) ist es möglich, den aus DDR-Produktion mit größeren Abmessungen erhältlichen Motor einzusetzen.

Nutzen: 2.800,-M/Motor Aufwend: 1.000,-M/Motor Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe:

1.63.

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Veränderung der Hilsenaufnehmer und Gegendruckspindel am SPT-Aufspulautomat"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NV Oe 35/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 169/86 Die abgenutzten Hülsenaufnehmer ergeben bei Toleranzschwankungen der 140 mm Hülse keinen festen Sitz der Hülse. Neuerungsgemäß wird durch eine Veränderung der Hülsenaufnehmer und der Gegendruckspindel dieser Mangel beseitigt und nötige NSW-Importe werden vermieden.

Nutzen: NSW-Importablösung Aufwand:wird noch ermittelt Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986 Exponat-Nr.: 1.64.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Regenerierung des Zapfens an der Spulenarmhalterung TSD 176"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NV Sch 52/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:172/86 Die abgebrochenen Plastekugelpfannen (17907-0101-0/0-00 Pos 9) werden neuerungsgemäß regeneriert.

Nutzen: 2.000,-M Aufwand:gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 1.65. Untergruppe: 2. Te:

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Fadenfänger am UAM/W3-GRA-Meßkopf auf Savio"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: 79-81-1.3 Reg.-Nr.Leit-BfN:202/86 Der Fadenfänger am UAM/W3-GRA-MeBkopf verhindert sinnlose Knotvorgänge.

Nutzen: 5,000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1982

Exponat-Nr.; Untergruppe:

1.66.

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Eigenanfertigung der Hebel für die Restfadenschere am Savio-Kreuzspulautomat"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: 44-86-1.) Reg.-Nr. Leit-BfN:201/86 Durch diesen NV können Ersatzteilebestellungen aus dem NSW storniert werden.

Nutzen: 3.000,-M Aufwand: 500,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.: 1.67.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Ersatzteilaustausch an den Peyerfil-Garnreiniger-Anlagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Reg.-Nr. Betrieb: NV Te-20/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:207/86 Die Tastköpfe der Peyerfil-Garnreiniger sind mit einer Kontrollampe ausgerüstet. Um Schwierigkeiten in der Beschaffung zu beheben, wird vorgeschlagen, Leuchtdioden einzusetzen.

Nutzen: 2.659,-M Aufwand: 70,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.: 1.68.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Prüfung der elektrischen Schalteinrichtungen an den Spulstellen des Kreuzspulautomaten - Autosuk -"

Ursprungsbetrieb: VEB Lauter, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 104/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:183/86 Durch die neuerungsgemäße Prüfeinrichtung sind alle Steuerschaltungen der Autosuk-Spulstellen in der E-Werkstatt prüfbar. Ebenso die Funktionsfähigkeit der Spulkopfmotoren.

Nutzen: 40,-M/Spulstelle Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 3. 1986

Exponat-Nr.: 1.69.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Regenerierung von Scheren - Autosuk -"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 216/86 Reg.-Nr. Leit-BEN:194/86 Neuerungsgemäß werden die Scheren für die Autosuk-Spulmaschinen Typ 2006 durch unser Bereich Instandhaltung regeneriert. Der Einsatz dieser Scheren ist dadurch wieder vollwertig.

Nutzen: 50,-M/Spulstelle Aufwand: 5,-M/Spulstelle Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 7. 1986

Exponat-Nr.: 1.70.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Verwendung der Schußspulmaschine Kovo 2053 als Kantenrollenzettelmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Oberoderwitz Reg.-Nr. Betrieb: 34/0/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:216/86 Zur Herstellung von Scheibenspulen für die Randleiste an den Picanol-Webautomaten wird eine Kantenrollenzettelmaschine aus dem NSW benötigt. Den Neuerern ist es gelungen, eine Schußspulmaschine KOVO 2053 für diesen Zweck umzubauen.

Nutzen: 50.000,-M Aufwand: 2.700,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.7.1986

Exponat-Nr.: 1.71.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Zusätzliche Fadenreinigung am Autosuk 2008"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Reg.-Nr. Betrieb: NV 131/86 Reg.-Nr. Leit-EfN:232/86 Die veränderte Anordnung der Fadenbremse am Autosuk 2008 (im Gegensatz zum Typ 2007) bewirkt, daß sich die Fadenbremse sehr oft mit Faserabrieb in Verbindung mit Schalen zusetzt. Durch Anbau eines Bügels wurde erreicht, daß der Faden noch einmal um ca. 80° umgelenkt wird.

Nutzen: 5.300,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.: 1.72.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Veränderung der Laufräder auf Auflaufschiene für BH 13"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Reg.-Nr. Betrieb: 149/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:228/86 Bei dieser Neuerung werden die Kugellager Typ 608, die einem hohen Verschleiß unterliegen, eingespart und durch etwas breitere Miramidblichsen ersetzt.

Nutzen: 1.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986 Exponat-Nr.: 1.73.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Bau einer transportablen Stromversorgungseinheit für Automaten 2007 und 2008"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst Thälmann" Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: 146/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:242/86 Durch die Stromversorgungseinheit werden die elektrischen Funktionen an den Spulstellen ermöglicht. Weiterhin ist es möglich, in der Werkstatt den Schutzleiter und alle elektrischen Leitungen auf Durchgang zu prüfen.

Nutzen: 8.554,-M Aufwand: 425,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 13.6.1986

Exponat-Nr.: 1.74.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Erstellung von Putzbändern zur Wartung der E-Reinigung an den Kreuzspulautomaten"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst Thälmann" Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: 55/86 Reg.-Nr. Leit-BfN1243/86 Aus dem Verpackungsabfall der PES Verpackung Dederonumreinigung (8 mm) werden Putzbänder für die E-Reinigung hergestellt.

Nutzen: 3.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 13. 3. 1986

Exponat-Nr.: 1.75.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Einsatz von Schlichtetuch für die Quetschwalzen in der Schlichtmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 23/108/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:250/86 Mit dem Einsatz von Schlichtetuch werden die Kosten für neue Quetschwalzen sowie der Zeitaufwand des Walzenwechsels eingespart.

Nutzen: 2.550,-M Aufwand: 966,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 1.76.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Vereinfachter Wechsel der Kohlebürsten - Krempel"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: 3/86/2-EL Reg.-Nr. Leit-BfN:204/86 Durch konstruktive Veränderung macht sich der Kohlebürstenwechsel an den Schleifringläufermotoren für den Krempelhauptantrieb der Vliemmaschinen leichter möglich.

Nutzen: 3.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 7. 1986

Exponat-Nr.: 1.77.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Einsatz neuer Federn an der Dreherleisteneinrichtung der Düsenmaschine P 155"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Reg.-Nr. Betrieb: NV 4.2-7/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:214/86 Die Dreherleisteneinrichtung wurde völlig überholt und eine gut geeignete Feder gefunden, die sich bewährt und die Funktionsfähigkeit der Einrichtung wieder gewährleistet.

Nutzen: 14.140,-M Aufwand: 600,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: 1.78.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Reinigung der Luftdüsen der Düsenwebmaschine Jettis"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Reg.-Nr. Betrieb: NV 2.2-44/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:212/86 Die Neuerung garantiert eine einwandfreie Reinigung der Düsen auf der Reinigungsmaschine AU 4.

Nutzen 1.750,-M Aufwand: 150,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: 1.79.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Prüf- und Meßgerät für STB-Webschützen"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 306/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 191/86 Mittels der Prüfvorrichtung ist das exakte Sortieren der STB-Webschützen nach unterschiedlichen Abmessungen gegeben. Dadurch ist die Möglichkeit gegeben, an der STB-Webmschine genauere Einstellung an den Brems- und Führungseinrichtungen vorzunehmen. Das führt zur beachtlichen Verschleißminderung an den genannten Teilen.

Nutzen: 80,-M/Webmaschine Aufwand: 100,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 12. 1986

Exponat-Nr.: 1.80.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 238/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:192/86 Durch die neuerungsgemäße Fertigung des Bremsstockes (Bolzens) erhöht sich dessen Einsatzdauer. Einsatz einer weicheren Stahlsorte ohne Nachbärten.

Nutzen: 4.000,-M/50 MaE Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.7.1986

Exponat-Nr.: 1.81.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Wiederverwendung von Randstreifen an den Nähwirkvliesanlagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 16-1/1-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:226/86 Durch die neue Lösung braucht der Rand nicht mehr vernadelt werden. Es werden keine Reißeinrichtungen mehr benötigt, weil der Rand unmittelbar an der Trennstelle (Messer) abgesaugt wird.

Nutzen: 63.000,-M/MaE
Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

<sup>&</sup>quot;Veränderung des Bremsstockes am STB"

Exponat-Nr.: 1.82.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Austausch einreihiges Kugellager 6209 RS gegen Pendellager 2210 K an Utas-Webmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: 265/83 Reg.-Nr. Leit-BfN1234/86 Durch den Einsatz von Pendellagern 2210 K statt im Original von Kugellagern 6209 RS wird ein schnelles Einlaufen der Kurbelwellen verhindert. Somit werden weniger Kurbelwellen, Bremsen und Antriebsplatten benötigt. Die Reparaturzeiten verringern sich und folglich auch die Stillstands- und Wartezeiten.

Nutzen: 51.400,-M Aufwand: 1.400,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponat-Nr.: 1.83.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Heretellung

"Ablösung des Importersatzteiles Tynexbürste"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Reg.-Nr. Betrieb: 65/84 Reg.-Nr. Leit-BfN:231/86 Die Tynexbürste wurde in handwerklicher Arbeit selbst hergestellt:

- Parallelisierung der Borsten durch Einzug in 2 Webeblätter

- Einspannen und Abkleben der Borsten

- Fassen in Alublech

Nutzen: 42.300,-M Aufwand: 11.900,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1986

Exponat-Nr.: 1.84.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Einsparung von NSW-Ersatzteilen für Unifilgeräte"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Reg.-Nr. Betrieb: 261/84 Reg.-Nr. Leit-BfN:230/86
Der Anbau einer Fühlergabel an die Halterung der Spulenbegrenzung sowie ein Mikrotaster, welcher mit dem Austaster Schußfadenbruch in Reihe geschaltet wurde, bewirken, daß sich immer 3 Spulen im Schachtmagazin des Unifilgerätes befinden. Dadurch werden Fehlerquellen wie z. B. Fehlwechsel, Hülsenbruch, verbogene Führungsschienen, Spulenspitzenklappen usw. vermieden.

Nutzen: 9.900,-M Aufwand: 2.000,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Jamuar 1986

Exponat-Nr.: 1.85.

2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Regenerieren der hinteren Hauptwelle von der WM F 2001"

Ursprungsbetrieb: VEB Cottana Mühlhausen Reg.-Nr. Betrieb: 25-2-2/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:248/86 Durch Verschleiß am Lagersitz der hinteren Hauptwelle stellt der Webautomat F 2001 nicht programmgemäß ab. Die hintere Hauptwelle wird umgekehrt und danach passend abgedreht und ist wieder voll einsetzbar (Einsparung von Importen).

Aufwand: 800,-M Nutzen: 13.000.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4. 1. 1986

Exponat-Nr.:

1.86. Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Einsparung von Webblättern durch Reparatur defekter Webblätter"

Ursprungsbetrieb: VEB Cottans Mühlheusen Reg.-Nr. Betrieb: 1-2-1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:247/86 Am ATPR 100 werden defekte Webblätter (durch Bruch) ausgewechselt, indem man durch Kleben und den Einsatz einer Klammer die regenerierten Webblätter verbindet.

Nutzen: 10.000.-M Aufwand: 4.000,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 8. 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe:

1.87.

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Verhinderung von Stillständen an der Nähwirkmaschine 14015a"

Ursprungsbetrieb: VEB Cottans Mühlhausen Reg.-Nr. Betrieb: 7-1-1/86 Reg.-Nr. Reg.-Nr. Leit-BfN:245/86 Die Anbringung einer Luftkühlung am Nähwerk der Vliesfadennähwirkanlage 14015a verhindert Stillstände der Maschine, die durch Überhitzung während der Sommermonate wiederholt auftraten.

Nutzen: 3.400.-M Aufwand: 100.-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2. 1. 1986

Exponat-Nr.: 1.88.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Anderung des Hauptantriebes der Krempel an der NW-Maschine 14015a"

Ursprungsbetrieb: VEB Cottana Mühlhausen Reg.-Nr. Betrieb: 5-1-1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:244/86 Der NV beinhaltet das Verlängern der Getriebewelle mit Anbringen eines Stützlagers zum Abfangen des erhöhten Leistungsbedarfes des Winkelantriebes der Krempelanlage Nr. CU 611/2000 zur Verhinderung des starken Verschleißes der Kugellager und der Welle der Krempelanlage.

Nutzen: 6.200,-M Aufwand: 700,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.7.1986

Exponat-Nr.:

1.89.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Vlieslagenüberwachung an allen Nähwirkvliesanlagen des Types - Maliwatt -"

Ursprungsbetrieb: VEB Cottana Mühlhausen
Reg.-Nr. Betrieb: 9-1-1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:246/86
Mit dem Einbau einer Wechsellichtreflexschraube und dem dazugehörigen Reflektor wird die Legung der Florlagen überwacht.
Die Wickelbildung an den Lattentüchern wird damit verhindert.

Nutzen: 21.000,-M Aufwand: 300,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.4.1986

Exponat-Nr.: 1.90.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde.

2.2. Herstellung

"Einsparung von Importhilfsschlitzen an Nähwirkvliesanlagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen
Reg.-Nr. Betrieb: 58-01/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 36/86
Das aus PVC bestehende Haltestück in Hilfsschützen (TGL 22709,
Made in Jugoslawien) wird durch die Spulenwärme porös und
bricht nach entsprechender Zeitdauer. Damit wird der Schütz
funktionsuntüchtig. Mit Hilfe eines selbstgebauten Bauteiles
ist der Einsatz wieder möglich. Die Lehensdauer dieser Schütz
zen wird mit dieser Maßnahme 10 mal so hoch.

Nutzen: 1.371,-M Aufwand: 655,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1985

Exponat-Nr.: 1.91.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Automatisches Ausschalten der Schneideeinrichtung beim 4-bahnigen Arbeiten an der Malimomaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Malitex Hohenstein-Ernstthal Reg.-Nr. Betrieb: 26/IH/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:253/86 Hinter der an der Maschine befindlichen Schneideeinrichtung wird ein starrer Draht so angebracht, daß er unmittelbar an der Schnittkante entlang läuft. Dieser Draht wird bei nicht getrennter Ware nach hinten gedrückt, schließt einen Stromkreis und schaltet damit die Maschine aus.

Nutzen: 4.000,-M, 400 h AZE Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Dezember 1986

Exponat-Nr.: Untergruppes

1.92. 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Veränderung des Kartentransportes an Jacquardmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Frottana Großschönau Reg.-Nr. Betrieb: NV 1/10/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 45/86 Durch die Anbringung eines Kastenführungsbleches wird ein Verkanten und Zerreißen der Musterkarten gleich jeglicher Art verhindert. Damit ist eine Erhöhung der Lebensdauer von Musterkarten, Qualitätsverbesserung der Ware und Verringern der Musterwechsel zu verzeichnen.

Nutzen: 2.500,-M Aufwand: 129,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: IV./1985

Exponat-Nr.:

1.93.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Konstruktion zum Abdrücken der Antriebsseite am Stachelbaum"

Ursprungsbetrieb: VEB Frottana Großschönau Reg.-Nr. Betrieb: NV 1/48/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 98/86 Mit der neuen Konetruktion, welche auf die Welle aufgeschoben und durch einen Stellring nach unten gesichert wird, kann durch einen Arbeiter in etwa 15 min, durch gleichmäßiges Anziehen zweier Gewindespindeln, der Antrieb abgedrückt werden.

Nutzen: 20.067,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: III./1985

Exponat-Nr.: 1.94.

Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.1. Färben, Drucken

"Verlängerung der Laufzeiten an GRU-Färbeapparaten"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirn. u. Nähfadenfab. Oederan Reg.-Nr. Betrieb: NV ZV 46/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 128/86 Durch konstruktive Veränderung wird eine zusätzliche Schmierstelle und Silikonsimmerringe am unteren Lagergehäuse eingebracht, wodurch Reparaturzeiten eingespart und die Laufzeiten an den GRU-Färbeapparaten verlängert werden können.

Nutzen: 5.000,-M/MaE Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.:

1.95.

Untergruppe:

3. Textilveredlung 3.1. Färben, Drucken

"Bestimmung des Aktivchlorgehaltes in der Bleichflotte durch Natriumthiosulfat"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 481/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:187/86 Durch das neuerungsgemäße Verfahren, zur Bestimmung des Aktivchlorgehaltes in der Bleichflotte, wurde das bisherige sehr aufwendige abgelöst. Die Kosten wurden vermindert und die Arbeitsbedingungen erheblich verbessert.

Nutzen: 7.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.8.1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.96.

3. Textilveredlung
3.1. Färben, Drucken

"Umbau des Gazeantriebes an der Stork RD 16"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 471/86 Reg.-Nr. Leit-BfW: 188/86 Durch den neuerungsgemäßen Umbau des Antriebes (Kettenführung) an der Druckmaschine - Stork RD 16 -, wird Reparaturaufwand und damit Standzeit der Maschine vermindert.

Nutzen: 3.000,-M/Maschine Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4.11.1986

Exponat-Nr.: 1.97.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.1. Färben. Drucken

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 28-4-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:221/86 Die Ammusterung eines Kundendessins erfolgt unter Produktionsbedingungen. Eine Probe wird nach der Mansarde entnommen. Dadurch wird viel Ware pro Versuch benötigt. Es wurde eine Lösung gefunden, so daß der Gewebeverbrauch, der sich aus dem Durchlauf durch die Mansarde ergibt, entfällt.

Nutzen: 33.000,-M Aufwend: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.98.

3. Textilveredlung 3.1. Färben. Drucken

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 4-3-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:225/86 Es wurde ein Flüssigkeitsheber entwickelt, so daß der körperliche Aufwand beim Zugeben von Peroxid aus den 70 kg Behältern wegfällt.

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.99.

3. Textilveredlung
3.1. Färben. Drucken

"Spritzdruckeffekte in der Klischeezeichnerei zum Bedrucken von textilen Geweben"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 13-5-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:220/86 Da diese Spritzdruckeffekte rein zeichnerisch nicht umsetzbar sind, hat das Kollektiv der Zeichnerei diese Effekte mittels einer Spritzpistole sowie dazugehöriger Druckluft erreicht. Diese Hell- und Dunkelabstimmung ist nur auf dieser Basis zu erreichen.

Nutzen: Verbesserung d.Musterung Aufwand: 500,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1986

<sup>&</sup>quot;Senkung des Gewebeeinsatzes bei der Musterung"

<sup>&</sup>quot;Arbeitserleichterung beim Ansetzen von Chemikalien"

Exponat-Nr.: 1.100.

Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.1. Färben. Drucken

"Beschneiden von Filmen (spez. Raster) auf der Belichtungsmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 65/5-1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:218/86 Durch Schneiden von Rasterfilmen auf der Belichtungsmaschine mittels einer umgebauten Reißnadel, kein Anschluß auf der belichteten Schablone mehr sichtbar (bei den Anschlüßsen der Filme). Retuscheaufwand entfällt fast völlig. Film läßt sich ohne Risiko auf Stoß schneiden.

Nutzen: 25.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.:

1.101.

Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.1. Färben, Drucken

"Verbesserung an der Entwicklungsmaschine bei der Rundschablonenherstellung"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittwelda Reg.-Nr. Betrieb: NV 64-5-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:219/86 Durch Überzug eines 30 cm (defekten) Rohkörper wird vermieden, daß sich entgegengesetzt von der Pikoseite während des Entwicklungsvorganges, kein Lack von der entsprechenden Seite löst.

Nutzen: 50.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.:

1.102.

Untergruppe:

3. Textilveredlung 3.1. Färben, Drucken

"Gleichzeitiges Ein- und Ausschalten der FDM mit dem Wareneinlauf" (FDM der Fa. Zimmer/Österreich)

Ursprungsbetrieb: VEB Malitex Hohenstein-Ernstthal Reg.-Nr. Betrieb: 55/IVb/84 Reg.-Nr. Leit-BfN:254/86 Beim Abschalten der Maschine lief bisher der Wareneinlauf weiter, so daß es vorkam, daß es einen Packen Ware auf die Gummiwalze am Einlauf wickelte. Dabei wurde die Ware, die bereits bedruckt war, unter den Schablonen zurückgezogen. Durch Umklemmen der Anschlüsse im Schaltschrank wird der Einlauf sofort mit dem Ausschalten der Maschine zum Stehen gebracht.

Nutzen: 24.900,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 11. 1984

Exponat-Nr.: 1.103.

Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.1. Färben. Drucken

"Veränderung der Gravuren auf der Druckwalze"

Ursprungsbetrieb: VEB Malitex Hohenstein-Ernstthal Reg.-Nr. Betrieb: 21/IVa/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:255/86 Für 2-farbig vorgesehene Muster werden nicht wie bisher 2 Druckwalzen graviert, sondern es wird eine Halbtongravur zum Einsatz gebracht. Dabei wird der gleiche Effekt erzielt wie bei einem zweifarbigem Muster.

Nutzen: 1.600,-M Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.6.1986

Exponat-Nr.: 1.104.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Veränderung an der Vakuumanlage in der Henriksenfärberei"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: 94/86/3.4 Reg.-Nr. Leit-BfN:206/86 Einsatz einer Vakuumpumpe unserer Produktion in der Henriksenfärberei.

Nutzen: 39.600,-M Aufwand: 250,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.:

1.105.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Ablufttemperaturüberwachung mit Grenzwertsignalisation an der Amdes-Kondensation"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: NVK 5-117/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:200/86 An der Amdes-Kondensation erfolgt das Auskondensieren von Kunstharzausrüstungen und Pigmentdrucken. Durch die hohen Betriebstemperaturen des Aggregates und anfallenden Faserabrieb sind wiederholt Brände in den Abzugsschächten aufgetreten. Die eingebaute Ablufttemperaturüberwachung löst bei Überschreiten eines bestimmten Maximalwertes Alarm aus.

Nutzen: Brandschutz Aufwand: 1.000,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986 Exponat-Nr.: 1.106.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Wiederverwendung defekter Waschkastenwalzen"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Reg.-Nr. Betrieb: 8/86/2-S Reg.-Nr. Leit-BfN:205/86 Durch vorschlagsgemäße Behandlung der defekten Waschkastenwalzen werden diese wieder voll einsatzfähig.

Nutzen: 16.000,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 7. 1986

Exponat-Nr.: 1.107.

Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.2. Ausrüstung

"Eigene Herstellung der Flammenüberwachungselektroden"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Reg.-Nr. Betrieb: NV 5-6/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:211/86 Die Neuerung beinhaltet die Aufarbeitung von Abfallstücken zu vollwertigen Elektroden.

Nutzen: 96,-M/Elektrode Aufwand: 15,-M/Elektrode Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: 1.108.

Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.2. Ausrüstung

"Überwachung der Einführapparate an der Mercerisiermaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Reg.-Nr. Betrieb: NV 5-10/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:213/86 Zur besseren Überwachung des Wareneinlaufes wird an die Einführapparate auf jede Seite eine Wechsellichtschranke zusätzlich installiert.

Nutzen: Vermeidung v.Masch.StillstAufwand: 1.500,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986 Exponat-Nr.: 1.109.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 412/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:189/86 Mittels der neuerungsgemäßen Temperaturüberwachung der Lager der Kalanderwalzen am Ramisch-Kalander werden Überanspruchungen derselben vermieden.

Nutzen: 3.200,-M/Kalander Aufwand: 100,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 9. 1986

Exponat-Nr.:

1.110.

Untergruppe:

3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Veränderung der Füllstandsregelung an der Kondensatpumpstation KRA 2320"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 634/85/1 Reg.-Nr. Leit-BfN:184/86 Vorschlagsgemäße Anbringung der Füllstandsregelung des Kondensatbehälters außerhalb desselben. Dadurch erhebliche Funktionsverbesserung der Füllstandsregelung, Verminderung des Instandhaltungsaufwandes hierfür und Verminderung von Kondensatverlusten.

Nutzen: 4.000,-M Aufwand: 200,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 1. 1986

Exponat-Nr.:

1.111.

Untergruppe:

3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 410/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 190/86 Die neuerungsgemäße Ablesbarkeit von Umlaufgeschwindigkeiten und Drehzahlen der Rauhwalzen im Verhältnis zur Warengeschwindigkeit bewirkt die sofortige Einflußnahme auf die Qualität und Quantität der Rauhware.

Nutzen: Quali- u. Quantitätssteig.Aufwand: 300,-M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 3. 1986

<sup>&</sup>quot;Temperaturüberwachung am Ramisch-Kalander"

<sup>&</sup>quot;Ermittlung der wirklichen Rauhenergie"

Exponat-Nr.: 1.112.

Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.2. Ausrüstung

"Einsparung von NSW-Ersatzteilen für Küsters-Quetschwerk"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Oberoderwitz Reg.-Nr. Betrieb: 198/6/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:217/86 Durch den Einsatz von DDR-Pumpen und Kupplungen ist es möglich, Ersatzteile aus dem NSW einzusparen.

Nutzen: 2.000,-M/Pumpe Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.5.1986

Exponat-Nr.: 1.113.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

Ners weer an area

"Regenerieren von verbrauchten Fingern der Leistenausroller am Spannrahmen"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 30-3-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:224/86 Es wurde eine Möglichkeit gefunden, die verschlissenen Finger 2 - 3 mal zu regenerieren, so daß diese wieder vollwertig einsetzbar sind.

Nutzen: 2.800,-M Aufwand: 500,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: 1.114.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Einsparung von Arbeitszeit am 4-Walzen-Kalander beim Wechsel der unteren Baumwollwalze"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 41-3-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:223/86 Es wurde eine Möglichkeit gefunden, die unterste Baumwoll-walze direkt herauszunehmen, ohne daß eine Demontage aller darüberliegenden Walzen erfolgen muß.

Nutzen: 750,-M Aufwand: 125,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.: 1.115.

Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Verbesserte De- und Montage des Wärmetauschers an der Spann-Trocken-Fixiermaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida Reg.-Nr. Betrieb: NV 56-3-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:222/86 Es wurde eine Möglichkeit gefunden, die Wärmetauscher im Spannrahmen (mit Elektroheizung) zu de- und montieren, ohne daß die Heizstäbe brechen.

Nutzen: 800,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Dezember 1986

Exponat-Nr.: 1.116.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.1. Trennen

"Entwicklung einer elektronischen Regelung für die Ansteuerung der Stelleinrichtung der Schneidmesser"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Reg.-Nr. Betrieb: 4118/83 Reg.-Nr. Leit-BfN:186/86 Neuerungsgemäß wird durch eine photoelektronische Stelleinrichtung die Steuerung des Schneidmessers bewirkt. Mit dieser Schneidemaschine wird Gewebe in Längsrichtung geschnitten.

Nutzen: 5.000,-M Aufwand: 300,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1. 8. 1986

Exponat-Nr.: 1.117.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.1. Trennen

"Ablösung von NSW-Ersatzteilen am Servocutter SC 1350"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Reg.-Nr. Betrieb: 17/3/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:256/86 Durch die Herstellung des Antriebes am Cervocutter SC 1350 aus Pertinax werden NSW-Ersatzteile eingespart und die Laufzeit erhöht.

Nutzen: 5.800,-M Aufwand: 0,70 M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.: 1.118.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.1. Trennen

"Automatische Randbeschneidevorrichtung"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Reg.-Nr. Betrieb: 62/V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:257/86 Die entwickelte Vorrichtung ermöglicht am Zeichenplotter der Fa. Lectra Systemes ein automatisches Abschneiden des Papierrandes bei Schnittbildern.

Nutzen: 9.800,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.:

1.119.

Untergruppe:

4. Konfektionierung

4.1. Trennen

"Rationelle Auslastung der Zeichenplotter"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz
Reg.-Nr. Betrieb: 50/V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:110/86
Durch Minimierung der Beschriftung der gezeichneten Schnittbilder am Zeichenplotter und Beilegung eines Listenausdruckes
zum Modell des Schnittbildauftrages wird die Abarbeitungszeit
wesentlich verkürzt.

Nutzen: 9.600,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.:

1.120.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.1. Trennen

"Anbau Zusatzgerät an Zeichenplotter zur Vermeidung des Zerreißens von Schnittbildern"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz
Reg.-Nr. Betrieb: 35/V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:109/86
Das an den Plottern der Fa. Lectra Systemes verwendete Papier
ist durch Verspannungen sehr wellig, so daß der Zeichenstift
verhakt und die Schnittbilder zerreißt. Der Anbau eines Papierabweisers beseitigt diese Schwierigkeiten.

Nutzen: 4.400,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: 1.121.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Wiederaufarbeitung von Messersätzen"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Reg.-Nr. Betrieb: 122/8/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:260/86 Messersätze der seriemmäßigen Leerketteneinrichtung der Masch.-kl. 8515 werden durch die erarbeitete technologische Regenerierungsvariante mehrmals original nachgeschliffen.

Nutzen: 5.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: 1.122.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Einsatz Flachriemen an Dürkoppmaschinen Kl. 556"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Reg.-Nr. Betrieb: 26/V/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 106/86 Auf Grund des hohen Verschleißes von Antriebsflachriemen an Dürkoppmaschinen der Kl. 556-5101 werden Chromanid-Flachriemen eingesetzt und somit Importe eingespart.

Nutzen: 12.700,-M Aufwand: 200,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe: 1.123.

4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Verbesserung an der Pattenaufnähmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Reg.-Nr. Betrieb: 9/3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:259/86 Konstruktive Unzulänglichkeiten an den Pattenaggregaten Adler Kl. 1962-2 gewährleisten nicht den ordnungsgemäßen Fall der Schneideabfälle in den Behälter. Durch den NV wird dieser Zustand behöben.

Nutzen: 6.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986 Exponat-Nr.: 1.124.

Untergruppe: 4. Konfektionierung
4.4. Endfertigung

"Einführung von Legekarten für Nadel- und Klammerhemden"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Reg.-Nr. Betrieb: 8/3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:258/86 Die Einführung von Legekarten für die Twin-Star-Anlagen ermöglichen eine genaue Vorgabe nach Stück bei Nadel- und Klammerhemden. Den im Zusammenhang mit der Einführung der Produktivlöhne neu erarbeiteten Normen kann somit Rechnung getragen werden.

Nutzen: 14.500,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe:

1.125. 5.2. Einsparung Energie und Brennstoffe

"Energieeinsparung am 2. Jigger durch Einsatz von Wärmetauschern"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Reg.-Nr. Betrieb: NVe 5/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:236/86 Die Abwässer von den Jiggern werden nach Temperatur getrennt. Die Abwässer von 90°C bis 40°C werden über eine Kombination von Platten- u. Rohrwärmetauscher gekühlt. Die Ausführung der Wärmetauscher erfolgte aus X8CrNiMoTi 18:11 Materialien.

Nutzen: 200.000,-M/2 MaE Aufwand: 43.000,-M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponat-Nr.: Untergruppe:

1.126.

5.2. Einsparung Energie und Brennstoffe

"Einsparung von Elektroenergie an den Entstaubungsanlagen DE V und VI und Verrringerung von Reparaturaufwand"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst Thälmann" Leinefelde Reg.-Nr. Betrieb: 204/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:239/86 An den Entstaubungsanlagen befinden sich Zyklone, die die Aufgabe haben, die Flugasche von den Rauchgasen zu trennen. Dabei darf keine Falschluft in die Zyklone gelangen. Wir schlagen das Entfernen der Zellradschleusen zwischen den Zyklonen und dem Aschetrichter vor, und nur die Zellradschleusen unter den Aschetrichtern bleiben.

Nutzen: 1.682,-M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.5.1986

Untergruppe: 6. Sonstiges

Exponat-Nr.: 1.127.

"Erhöhung der Betriebszuverlässigkeit der Aufzüge"

Ursprungsbetrieb: VEB Baumwollspinnerei Karl-Marx-Stadt

Nutzen: Ersatzteileinsparung Aufwand: gering

Reg.-Nr. Betrieb: 56/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:251/86

Exponat-Nr.: 1.128.

"Entwicklung eines Handlochstanzgerätes für Bandeisenverpackungen"

Ürsprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Flöha

Nutzen: 9.000,-M

Reg.-Nr. Betrieb: 081/85W

Aufwand: 300,-M Reg.-Nr. Leit-BfN:148/86

Exponat-Nr.: 1.129.

"Fräsvorrichtung zum Fräsen von Begrenzungsflächen"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Flöha Nutzen: 8.000.-M

Reg.-Nr. Betrieb: 335/86

Aufwand: 400,-M Reg.-Nr. Leit-BfN: 146/86

Exponat-Nr.: 1.130.

"Erarbeitung einer technischen Lösung zur Vermeidung von Arbeitsunfällen beim Bündeln von Bandeisen" Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Flöha Nutzen: Verb. d. Arb.-Schutzes Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:149/86

Exponat-Nr.: 1.131.

"Erarbeitung einer technischen Lösung zur Verhinderung von schweren Arbeitsunfällen durch das Öffnen von Baumwollballen" Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Flöha Nutzen: Verb. d. Arb.-Schutzes Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 34/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:151/86

Exponat-Nr.: 1.132.

"Umrüsten der Hydraulikanlage am Kran TIH 445 (SR Rumänien)"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Feinspinnerei Erzgebirge Nutzen: 6 h/Reparatur Aufwand: 15 h/Umrüsten Reg.-Nr. Betrieb: 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:7/86 Exponat-Nr.:

1.133.

"Verbesserung für das Ein- und Ausbauen des Fahrschalters am Gabelstapler EFG 1001"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Leipziger Baumwollspinnerei Nutzen: 1.160,-M

Reg.-Nr. Betrieb: 74/86

Reg.-Nr. Leit-BfN:58/86

Exponat-Nr.: 1.134. "Fadenwaage, Typ 104"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Leipziger Baumwollspinnerei Nutzen: bessere Ablesemöglichkeit Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 113/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 120/86

Exponat-Nr.:

"Einbau eines 40 V Schützen als Wendeschalter für Gabelstapler EFG 1000"

VEB VBSZ. Leipziger Baumwollspinnerei
Nutzen: 3.500,-M

Reg.-Nr. Betrieb: 66/86

Reg.-Nr. Leit-BfN:118/86

Exponat-Nr.: 1.136.
"Stabilisierung der Einsatzbereitschaft der E-Stapler
EFG 1000"
Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Leipziger Baumwollspinnerei
Nutzen: Verringerung d. Ausfallz. Aufwand: gering
Reg.-Nr. Betrieb: 63/86
Reg.-Nr. Leit-BfN:117/86

Exponat-Nr.: 1.137.

"Ausrüstung der DE-Anlagen mit Quittiereinrichtungen zur Sicherung der visuellen Kesselwasserstands-Kontrolle"
Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Leipziger Baumwollspinnerei Nutzen: Erhöhung d. Sicherheit Aufwand: 400,-M/DE Reg.-Nr. Betrieb: 40/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:159/86

Exponat-Nr.: 1.138.
"Einbau Magnetventil in Kompressoranlage"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Baumwollspinnerei Zwickau Nutzen: 1.300,-M Reg.-Nr. Betrieb: 7-IV/4/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:69/86 Exponat-Nr.: 1.139. "Materialeinsparung Elektromagneten 2W/220 V beim Doppelbahnkreiskettenförderer" Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Plauener Baumwollspinnerei Nutzen: 1.693,-M Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: NV 53/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 181/86

Exponat-Nr.: 1.140. "Batterien für Standschlepper ET 501"

Ursprungsbetrieb: VEB VBSZ, Zwirnerei Sachsenring Glauchau Nutzen: 4.000,-M/Standschlepper Aufwand: 1.280,-M/Standschl. Reg.-Nr. Leit-BfN: 174/86 Reg.-Mr. Betrieb: NV 55-1/1/86

Exponat-Nr.: 1.141. "Bau eines Transport- und Montagewagens für Motoren der Schlepper EN 136-141 und ET 501" Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 100/86/3.4 Reg.-Nr. Leit-BfN: 198/86

Exponat-Nr.: 1.142. "Prüfadapter für elektron. Bauelemente und Relais des Steckeyatema RELOG" Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neugersdorf Nutzen: AZE bei Fehlersuche Aufwand: gering Reg.-Nr. Leit-BfN: 199/86 Reg.-Nr. Betrieb: NV K 5-98/86

Exponat-Nr.: 1.143. "Entwicklung einer Geberscheibe zur Abnahme elektrischer Impulse" Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Nutzen: 2.000,-M Aufwand: 300,-M Reg.-Nr. Betrieb: NV Te 24/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:208/86

Exponat-Nr.: 1.144. "Rechnerprogramm Z-Diodenberechnung" (Rechner MC 80.21)

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Zittau Nutzen: AZE Aufwand: 50.-M Reg.-Nr. Betrieb: NV Te 31/86

Reg.-Nr. Leit-BfN:209/86

Exponat-Nr.: 1.145.
"Verbesserung an den Gießöfen in der Nadelrichterei"

Ursprungsbetrieb: VEB Lauter, Betrieb Zittau Nutzen: 10.840,-M Aufwand: 2.280,-M Reg.-Nr. Betrieb: NV K 3.1-8/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:210/86

Exponat-Nr.: 1.146.
"Lösung zur staubfreien Ascheabführung durch Anwendung einer Spülentaschung"
Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg
Nutzen: 207.800,-M
Reg.-Nr. Betrieb: 4109/85
Reg.-Nr. Leit-BfN: 185/86

Exponat-Nr.: 1.147.
"Spezialabzieher für Wasserpumpen an den Klimaanlagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg
Nutzen: 3.000,-M
Reg.-Nr. Betrieb: 233/86
Reg.-Nr. Leit-BfN:193/86

Exponat-Nr.: 1.148.
"Bekohlung Kesselhaus Werk 2.1 - Zweiseitenschaltung für Kratzbandantrieb"
Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Nutzen: 2.000,-M/Anlage Aufwand: 100,-M Reg.-Nr. Betrieb: 211/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:195/86

Exponat-Nr.: 1.149.
"Eigenherstellung von Bandeisenverschlüssen"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Neusalza-Spremberg Nutzen: 1.000,-M/75 t Material Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 111/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 196/86

Exponat-Nr.: 1.150.
"Maschinelles Nachschneiden feuerverzinkter Gewindebolzen"

Ursprungsbetrieb: VEB Lautex, Betrieb Oberoderwitz
Nutzen: 3.000,-M
Reg.-Nr. Betrieb: 32/0/86
Reg.-Nr. Leit-BfN:215/86

Exponat-Nr.: 1.151.
"Erweiterung der Anwendbarkeit des Paralleldruckers VT 27000
am Kleinrechnersystem 4201"
Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Baumwollwerke Mittweida
Nutzen: 68.200,-M
Reg.-Nr. Betrieb: NVe 5-ZV-86 Reg.-Nr. Leit-BfN:227/86

Exponat-Nr.: 1.152.
"Schaffung einer Lösung zur Steigerung der Funktionssicherheit des Seriendruckers 1152 am K 1520"
Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Nutzen: 12.100,—M
Reg.-Nr. Betrieb: NV 60/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:235/86

Exponat-Nr. 1.153. "Sicherung am Ketthubwagen 4915"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Nutzen: Verb. d. Arb.-Bedingungen Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 142/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:233/86

Exponat-Nr.: 1.154.
"Erweiterung Terminal K 8912 oder K 8913 mit zusätzlichen externem dynamischen Speicher (RAM-Floppy)"
Ursprungsbetrieb: VEB Wäscheunion, Textilwerke Elsterberg Butsen: 10.000,—M
Reg.-Nr. Betrieb: NV 152/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:229/86

Exponat-Nr.: 1.155.
"Substitution von SW Importen für Importbulgarfahrzeuge"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernet Thelmann" Leinefelde Nutzen: 20.655,-M/72 Fahrzeuge Reg.-Nr. Betrieb: 363/85 "Ernet Thelmann" Leinefelde Aufwand: 500,63M Reg.-Nr. Leit-BfN:238/86

Exponat-Nr.: 1.156. "Miniaufziehpresse"

Ursprungsbetrieb: VEB Bw.-Spinn. "Ernst ThElmann" Leinefelde Nutzen: 5.892,-M Reg.-Nr. Betrieb: 84/86 Reg.-Nr. Leit-BfN:241/86

Exponat-Nr.? 1.157. "Einsparung von Importersatzteilen an den Gabelstaplern Balcan-Car Typ EV 654.33.12 und EV 654.25.12." Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen Nutzen: 1.163,-M Aufwand: 99.-M Reg.-Nr. Betrieb: 60-01/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 37/86

Exponat-Nr.: 1.158.

"Eigenbau eines digitalen Spannungs- und Strommeßgerätes"

Ursprungsbetrieb: VEB Vowetex Plauen

Nutzen: 2.257,-M Aufwand: 363,-M

Reg.-Nr. Leit-BfN:249/86 Reg.-Nr. Betrieb: 22-01/86

Exponat-Nr.: 1.159. "LED-Anzeige für Mikrorechner K 1510"

Ursprungsbetrieb: VEB Frottana Großschönau

Nutzen: 2.100,-M Aufwand: 54,-M

Reg.-Nr. Leit-BfN:135/86 Reg.-Nr. Betrieb: NV 2/8/85

Exponat-Nr.: 1.160. "Temperaturregelung für Colorentwicklungsbilder"

Ursprungsbetrieb: VKB Waschekonfektion Lößnitz Nutzen: 4.000.-M Aufwand: 187,-M

Reg.-Nr. Leit-BfN: 107/86 Reg.-Nr. Betrieb: 53/2/86

Exponat-Nr.: 1.161. "Wiederverwendung des Lift-of-Bandes an Schreibmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Wäschekonfektion Lößnitz Nutzen: 1.500.-M Aufwand: gering Reg.-Nr. Leit-BfN: 108/86 Reg.-Nr. Betrieb: 66/V/86

VEB Kombinat Deko Plauen Stammbetrieb: VEB Plauener Gardine

VEB Plauener Gardine, Werk Plauen Holbeinstraße 33, Plauen, 9900 Telefon: 3950

VEB Plauener Gardine, Werk Falgard Bahnhofstraße 12, Falkenstein, 9704 Telefon: 320

VEB Plauener Gardine, Werk Gardeko Werdauer Straße 18, Zwickau, 9500 Telefon: 8760

VEB Tischdeckenwerk Hauptstreße 28, Kottengrün, 9701 Telefon: Bergen 251

VEB Möbelstoff- und Plüschwerke Hohenstein-Ernstthal Werk 1.00 Hennecke-Aktivisten-Straße 4, Hohenstein-Ernstthal, 9270 Telefon: 660

VEB Möbelstoff- und Flüschwerke Hohenstein-Ernstthal Werk 2.00 Straße der Nationen 99, Karl-Marx-Stadt, 9000 Telefon: 46331

VEB Möbelstoff- und Plüschwerke Hohenstein-Ernstthal Werk 3.00 Ernst-Thälmann-Straße 21, Kirchberg, 9512 Telefon: 254

WEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz Straße der Einheit 6, Oelsnitz, 9920 Telefon: 420

VEB Thuringer Teppichfabriken Münchenbernsdorf Akazienstraße 1, Münchenbernsdorf, 6505 Telefon: 90

VEB Zweizylinderspinnereien Werdau Werdauer Straße 1, Ruppertsgrün, 9625 Telefon: 430

VEB Plauener Spitze Weststraße 21, Plauen, 9900 Telefon: 2960

WEB Plauener Spitze, Werk Auerbach Hofau 2, Auerbach, 9700 Telefon: 2205

VEB Plauener Spitze, Werk Leipzig Naumburger Straße 12 - 22, Leipzig, 7031 Telefon: 44736

Exponat-Nr.: 2.1
Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Regenerierung Pendelträger an ESP-X-Effektzwirnmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Zweizylinderspinnereien Werdau Reg.-Nr. Betrieb: 149-13/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-37/87

Die Pendelträger der Spinnteller unterliegen durch häufiges Auf- und Zuklappen einem hohen Verschleiß. Dedurch lösen sich die vernieteten Verbindungen und ein Reparieren ist nicht mehr möglich.

Durch eine breitere Auflage der Bolzen wird der Pendelträger wieder funktionsfähig und die Nutzungsdauer verdoppelt.

Nutzen: 850. -- M/Maschine Aufwand: 100 .-- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.: 2.2 Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Reinigung der Siebe an ESF-X-Effektzwirnmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Zweizylinderspinnereien Werdau Reg.-Nr. Betrieb: 73-5/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-38/87

Die Reinigungsarbeiten an den Motoren und Schaltschränken entsprechend der Betriebs- und Wartungsanweisung müssen bei Stillstand der Maschinen durchgeführt werden. Entsprechend dem Vorschlag erfolgen die Reinigungsarbeiten durch Auswechseln der Siebe bei laufender Maschine.

Nutzen: 7 840,-- M/Maschine Aufwand: 100,-- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetricb soit: Mai 1986

Exponet-Nr.: 2.3 Untergruppe: 1. Fedenherstellung und Texturierung

"Vorrichtung zum Trennen ineinanderverklemmter konischer Spulkörper"

Ursprungsbetrieb: VEB Zweizylinderspinnereien Werdau Reg.-Nr. Betrieb: 147-7/86/3 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-39/87

Das Trennen von ineinandergesteckten Plastehülsen mit Hand erfordert viel Kraft und ist bei Anwendung von herkömmlichen Werkzeugen meist mit einer Beschädigung der Hülsen verbunden.
Vorschlagsgemäß erfolgt das Trennen mittels einer entwickelten Vorrichtung, die eine Beschädigung der Hülsen ausschließt und eine wesentliche Arbeitserleichterung darstellt.

Nutzen: 400,-- M/t Hülsen Aufwand: 150,-- M/Vorrichtung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.:

2.**4** 2. Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1 Vorbereitung

"Anfertigung von Führungsschienen für Spulmaschinen Dietze und Shell"

Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz

Reg.-Nr. Betrieb: 284/84 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-31/87

Zur Substitution der Import-Führungsschienen wurde von den Neuerern eine Lösung zur Eigenherstellung vorgeschlagen.

Nutzen: 51 236,-- M Aufwand: 3,70 M/Stück

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1985

Exponat-Nr.: 2.5

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1 Vorbereitung

"Substitution von Gummidichtlippen für Spulmaschinen Dietze und Shell"

Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz

Reg.-Nr. Betrieb: 192/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-32/87

Die Gummidichtlippen (NSW-Import) wurden vorschlagsgemäß durch Gummidichtlippen aus der DDR-Produktion ersetzt.

Nutzen: 3 981,-- M Aufwand: -Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1985

Exponat-Nr.: Untergruppe: 2.6
2. Textile Flächengebilde
2.1 Vorbereitung

"Neue Spulspindel für Dietze- und Shell-Spulmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Teppichfabriken Münchenbernsdorf Reg.-Nr. Betrieb: 102/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-34/87

Für die Fertigung von zylindrischen Kreuzspulen wurden bisher zylindrische Spindeln mit eingebauter exzentrisch gelagerter Mitnehmerrolle eingesetzt. Beschädigte, abgenutzte Hilsen lassen sich meistens nicht mehr verwenden.

Es wird vorgeschlagen, Spulspindeln zu fertigen, die nach vorn konisch auslaufen. Dadurch läßt sich jede beschädigte Hülse leicht aufstecken.

Nutzen: 13 000.-- M Aufwend: -

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1985

Exponat-Nr.: Untergruppe: 2.72. Textile Flächengebilde

2.1 Vorbereitung

"Einsparung von NSW-Ersatzteilen am Spulautomat 'Autoconer'"

Ursprungsbetrieb: VEB Möbelstoff- und Plüschwerke H.-Ernstthal

Werk 3.00 Kirchberg
Reg.-Nr. Betrieb: 3-113/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-21/87

An den Knotköpfen der Wanderknoter sind Porzellanecken eingeleimt, die einem hohem Verschleiß unterliegen. Durch Einsatz eines anderen Materials konnte dieser Mengel vorschlagsgemäß beseitigt werden.

Nutzen: 1 965.-- M Aufwand: 5.-- M/Stück

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986 

Exponat-Nr.: 2.8

2. Textile Flächengebilde Untergruppe:

2.1 Vorbereitung

"Veränderung an der Fachmaschine 4004 F"

Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Celsnitz

Reg.-Nr. Betrieb: 32/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-23/87

Materialbedingt entstanden an der Fachmaschine 4004 F oft Spulen schlechter Qualität, die nicht verarbeitet werden konnten. Durch technische Veränderungen an der Maschine wurde ein besserer Abzug des Materials ermöglicht und somit eine bessere Qualität der Spulen erreicht.

Nutzen: Qualitätsverbesserung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: 2.9

2. Textile Flachengebilde Untergruppe:

2.1 Vorbereitung

"Ersatz für Kreuzgelenk an der Chenillemaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Möbelstoff- und Plüschwerke H.-Ernstthal Werk 3.00 Kirchberg

Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-20/87 Reg.-Nr. Betrieb: 3-92/86

Die Kreuzgelenke an der Chenillemaschine (NSW-Import) unterliegen einem hohem Verschleiß. Neuerungsgemäß wurde eine Lösung zur vollständigen Ablösung der Kreuzgelenke erarbeitet.

Nutzen: 1 080,-- M Aufwend: 6,-- M/Stück

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: 2.10
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2 Herstellung

"Regenerierung von Projektilen für STB-Webmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Falgard

Reg.-Nr. Betrieb: 32/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-11/87

Vorschlagsgemäß wird die Zangenfeder, das Hauptverschleißteil der Schützenprojektile, regeneriert. Damit kann die Nutzungsdauer der Projektile bedeutend verlängert werden und Ersatzteilimporte verringern sich.

Nutzen: 50 000,-- M Aufwand: 2 000.-- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Dezember 1986

Exponat-Nr.: 2.11

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2 Herstellung

"Vermeidung von Schützeneinschlägen beim Webautomsten Typ 4205"

Ursprungsbetrieb: VEB Tischdeckenwerk Kottengrün

vertreten durch VEB Plauener Gardine

Reg.-Nr. Betrieb: 168/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-17/87

Ein Schützeneinschlag kann entstehen, wenn die Außenschere beim Spulenwechsel den Faden nicht erfaßt. Es wurde ein "Padensucher" entwickelt, der vom Schützenstellungsgreifer betätigt wird und unter das lose Fadenende greift. Das Fadenende wird herausgerissen und kann vom Schützen nicht mehr erfaßt werden.

Nutzen: Qualitätsverbesserung Aufwand: 220,-- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

2.12

Exponat-Nr.: Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2 Herstellung

-----

"Spezialzange zum Aufziehen von Ölschläuchen an Textima-RAschelmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Gardeko Reg.-Nr. Betrieb: 110/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-15/87

Handelsübliche Schläuche werden für das Zentralschmierungssystem an Textima-Raschelmaschinen eingesetzt. Zum Aufziehen der Schlauchenden auf die Abgänge der Ölleitungen wurde eine Spezialzange entwickelt.

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 2.13

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2 Herstellung

"Regenerierung von Musterradtrommel und -welle an Raschelmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Spitze, Werk Leipzig

Reg.-Nr. Betrieb: 10/86-1075 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-49/87

Es wurde eine Methode entwickelt, die verschlissenen Musterradtrommeln und -wellen der Raschelmaschinen so zu regenerieren, daß sie fast wieder Neuwert erreichen und Fehlerbildungen in der Ware werhindert werden.

Nutzen: 9 000.--M/Stuck Aufwand: 500.-- M/Stück Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.: 2.14

Untergruppe: Textilveredlung
 Tärben, Drucken

"Eigenherstellung von Zwischentellern für die Materialträger der Kreuzspulfärbeapparate"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Palgard Reg.-Wr. Betrieb: 74/85 Reg.-Wr. Leit-BfN: 65 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-9/87

Die vorschlagsgemäße Herstellung der Zwischenteller aus VAA-Stahl in zwei unterschiedlichen Abmessungen beseitigt Produktionsund Qualitätsprobleme in der Färberei und führt außerdem zu einer Importmitteleinsperung.

Nutzen: 12 000, -- M Aufwand: 4 000,-- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.:

2.15

Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.1 Färben, Drucken

"Wiederverwendung von benutzten Flachdruckschablonen"

Uraprungabetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Gardeko

Reg.-Nr. Betrieb: 64/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-12/87

Bisher wurden nicht mehr benötigte Flachfilmdruckschablonen abgerissen und nur der Rahmen zur Herstellung neuer Schablonen wieder verwendet. Es wurde eine Methode gefunden, bestimmte Schablonen wieder für

neue Muster zu verwenden.

Nutzen: 5 800.-- M Aufwand: -Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986 Exponat-Nr.: 2.16

3. Textilveredlung Untergruppe: 3.1 Färben, Drucken

"Verbesserung der Laufeigenschaften von 15/3 und 10/3 Wollkammgarn"

Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz Reg.-Nr. Betrieb: 68/86 Reg.-Nr. Leit-Bf1 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-24/87

Durch den Einsatz von DDR-Ferbstoffen traten bei Wollkammgarn beim Spulen starke Abfaserungen und in der Weberei schlechte Laufeigenschaften auf.

Durch eine Veränderung beim Färbevorgang konnten diese negativen Erscheinungen beseitigt und gleichzeitig Energie eingespart werden.

Nutzen: 9 800 .-- M Aufwand: -Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: 2.17

 Textilveredlung Untergruppe: 3.1 Färben, Drucken

"Verbesserung des Transportes der Essigsäure zu den Farbansatzbehältern"

Ursprungsbetrieb: VEB Helbmond-Teppiche Oelsnitz Reg.-Nr. Betrieb: 209/83 Reg.-Nr. Leit-BfN Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-22/87

Der bisherige Transport der Essigsäure zu den Ansatzbehältern entsprach nicht den sicherheitstechnischen Forderungen der TGL 30382. Vom Neuererkollektiv wurde eine den eicherheitstechnischen Forderungen entsprechende Lösung zum Transport der Essigsäure erarbeitet.

Nutzen: Verbesserung des GAS Aufwand: 22 000,-- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: März 1986

Exponat-Nr.:

2.18 3. Textilveredlung Untergruppe: 3.1 Färben, Drucken

"Einsparung von Druckgrundstoff durch Ansteppen von Mitläufern"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Gardeko Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-10/87 Reg.-Nr. Betrieb: 122/85

Durch Ansteppen mehrfach einsetzbarer Mitläufer aus Ausschußware am Anfang der Docken wird erreicht, daß bei Dockenwechsel an der Druckmaschine die Standstellen nur auf dem Mitläuferstoff entstehen und keine qualitätsgeminderte Ware anfällt.

Nutzen: 52 800.-- 1 Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: 2.19

Untergruppe:

3. Textilveredlung
3.2 Ausrüstung

"Veränderte Flottenstandsregelung"

Ursprungsbetrieb: VEB Möbelstoff- und Plüschwerke H.-Ernstthal Werk 2.00 Karl-Marx-Stadt

Reg.-Nr. Betrieb: 2-158/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-19/87

Es wurde eine neue störsichere Regelung des Flottenstandes an der Spann-Trocken-Fixiermaschine 6597 und 6593 entwickelt. Mit Hilfe einer Winkelreflexlichtschranke und einer elektronischen Regeleinrichtung wird die Flottenstandshöhe über den Reflexlichtstrahl gesteuert.

Nutzen: Qualitätsverbesserung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1986

2.20

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3. Textilveredlung
3.2 Ausrüstung

"Einsatz von gummierten Ringen als Krumpfrollen an Brückner-Spannmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Plauen

Reg.-Nr. Betrieb: 58/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-4/87

Durch diese Maßnehme ist es möglich, sofort durch den Einbau von gummierten Ringen bei Gummiabriß die Krumpfrollen an den Seiten der Brückner-Spannmaschine zu ersetzen.

Nutzen: 5 000,-- L Aufwand: 200.-- L Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.:

2.21

Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.2 Auerustung

"Ersatz von Kantenfühlern an Brückner-Spannmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauèner Gardine, Werk Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-1/87

Es wurde möglich, durch die Verwendung in der DDR produzierter Kantenfühler die Importe abzulösen.

ځ

Nutzen: 15 000,-- M Aufwand: 800.-- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1986 

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.2 Ausrüstung

"Berührungsloses Temperaturabtastsystem zur Kontrolle der Ware an Spann-Trocken-Fixiermaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Falgard Reg.-Nr. Betrieb: 4/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-6/87

Die kontinuierliche Temperaturabtastung der am Gerät vorbeilaufenden Ware verhindert sicher, daß überheizte Ware auf den Stapel gelangen und eine Selbstentzundung auslösen kann. Der Temperaturverlauf wird außerdem mittels Diagrammschreiber registriert.

Nutzen: 70 000,-- M Aufwand: 5 000,--- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponet-Nr.: Untergruppe:

3. Textilveredlung
3.2 Ausrüstung

"Vorrichtung zur Bewicklung von Kleinkaulen für Stücklängen bie 400 m an der Spann-Trocken-Fixiermaschine Troverma"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Falgard Reg.-Nr. Betrieb: 9/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-7/87

Die entwickelte Vorrichtung gestattet das qualitätsgerechte Bewickeln von Kleinkaulen, obwohl die Troverma-Maschine nur mit einer Großdockenwicklung ausgerüstet ist.

Nutzen: 20 000,-- M Aufwand: 2 000.-- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

2.24 Exponat-Nr.: Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.2 Ausrüstung

"Vorrichtung zum Teilen von Konfektionsware an der Troverma-Spanmaschine"

Ursprungebetrieb: VEB Flauener Gardine, Werk Falgard Reg.-Nr. Betrieb: 10/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-8/87

Elektrische Teilerscheren, verstellbar am Auslauf der Maschine angebracht, teilen die Ware in Längsrichtung. Damit wird belastende körperliche Arbeit beseitigt, Arbeitszeit eingespart und die Qualität verbessert.

Nutzen: 30 000.-- M Aufwand: 2 000,-- M

Benutzt im Ursprungebetrieb seit: Juni 1986

2.25 Exponat-Nr.:

3. Textilveredlung Untergruppe:

3.2 Ausriistung

"Verbesserung der Kantenschneideinrichtung an der Beschichtungsenlage und Verlängerung der Lebensdauer"

Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz Reg.-Nr. Betrieb: 46/84 Reg.-Nr. Leit-Rf! Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-29/87

Zur Verbesserung der Qualität am Kantenschnitt der Malimo-Ware wurde eine Veränderung an der Kantenschneideinrichtung vorge-nommen. Dadurch wurde ein qualitätsgerechter Kantenschnitt und eine längere Lebensdauer der Messer erzielt.

Aufwand: gering Nutzen: 4 800,--- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Marz 1986

Exponet-Nr.: 2.26
Untergruppe: 4. Konfektionierung

"Einbau einer Transportanlage in der Gardinenkonfektion"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Spitze, Werk Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 40/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-42/87

Durch den Bau eines sequentiellen Transportsystems, d. h. durch die Montage einer Transportbahn in Form einer geschlossenen Kreisbahn ist es möglich, den Arbeitsprozeß in der Gardinenkonfektion wesentlich zu verbessern.

Nutzen: 20 %ige Effektivitäts- Aufwand: 30 000,- E steigerung

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Untergruppe: Sonstiges

Exponat-Nr.: 2.27

"Mehrmaliger Einsatz von Carbonbankkassetten für Schreibmaschinen"

VEB Plauener Spitze, Werk Plauen Ursprungsbetrieb:

Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-41/87 22/86

Reg.-Nr. Betrieb: Nutzen: 700,- M Aufwand: 50,-- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Wr.: 2.28

"Wiederverwendung von Korrekturbändern für elektronische Schreibmaschinen"

VEB Plauener Gardine, Werk Gardeko Ursprungsbetrieb:

Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-14/87 Reg.-Nr. Betrieb: 81/86

Nutzen: 800,-- M Aufwand: -

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.: 2.29

"Bessere Ausnutzung der Thermokopiergeräte"

Ursprungsbetrieb:

VEB Plauener Spitze, Werk Plauen 142/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-44/87 Reg.-Wr. Betrieb: 142/86

Aufwand: -Nutzen: 6 800.-- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 2.30

"Ersetzen von Blindpaneelen am Mikrorechner K 1600 "

VEB Plauener Spitze, Werk Plauen Ursprungsbetrieb:

Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-45/87 Reg.-Nr. Betrieb: 109/86

Nutzen: 3 600, -- M Aufwand: -

Benutzt im Ursprungsbetrich seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 2.31

"Verbesserung Abrechnung Eigenverbrauch"

VEB Plauener Spitze, Werk Plauen Ursprungsbetrieb: Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-43/87 76/86

Reg.-Nr. Betrieb: Nutzen: 10 000,-- M Aufwand: -

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.: 2.32

"Verbesserung der Reinigung des Dampferzeugers KWK 01"

VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz Ursprungsbetrieb:

Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-27/87 Reg.-Nr. Betrieb: 63/86

Aufwand: 550,- M Nutzen: 672.- M

Benutzt im Ürsprungsbetrieb seit: April 1986

Exponat-Nr.: 2.33

"Vermeidung von Kondensatverlust an KRA-Stationen"

Ursprungsbetrieb: VEB Flauener Spitze, Werk Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 34/86-1099 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-47/87 Nutzen: 5000,-- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Denutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 2.34

"Rutschkupplung an Entascherkettenantrieb"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Spitze, Werk Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 18/86-1083 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-48/87 Nutzen: 1 000,-- M Aufwand: -Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Benutzt im orsprungsbetrieb seit: Juli 1766

Exponat-Nr.: 2.35

"Einbau von Lenkrollen am stationären Gurtbandförderer"

Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Celsnitz Reg.-Nr. Betrieb: 101/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-25/87 Nutzen: 14 297,-- M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.: 2.36

"Installation einer elektronisch vorprogrammierbaren Zähleinrichtung am Förderband bei Stückgutversand"

Ursprungsbetrieb: VEE Thüringer Teppichfabriken Münchenbernsdorf Reg.-Nr. Betrieb: 78/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-33/87 Nutzen: 7 000,--- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1986

Exponat-Nr.: 2.37

"Sichere Verankerung der Transportroller im Warenverkehr"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 72/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-5/87 Nutzen: 3 000,-- M Aufwand: 250,-- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juni 1986

Exponat-Nr.: 2.38

"Anbringung eines Schutzes für Hydraulikzylinder am Mobillader TIH 445"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Gardeko Reg.-Nr. Betrieb: 66/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-13/87 Nutzen: 1 300,-- M Aufwand: -Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

Exponat-Nr.: 2.39 "Verstellbare Palettenüberdachung" Ursprungsbetrieb: VEB Möbelstoff- und Flüschwerke H.-Ernstthal Werk 2.00 Kerl-Merx-Stadt Reg.-Nr. Betrieb: 2-117/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-50/87 Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986 Exponat-Nr.: 2.40 "Minderung des Verschleißes der Halte- und Schließteile am Greifer des Portalkranes" Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz Reg.-Nr. Betrieb: 261/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-26/87 Nutzen: 844,- M Aufwand: gering Benutzt im Ürsprungsbetrieb seit: Januar 1986 Exponat-Nr.: 2.41 "Einsparung von Importersatzteilen an Flurfördergeräten" Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Celenitz Reg.-Nr. Betrieb: 169/84 Nutzen: 1 438.- M Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-30/87 Nutzen: 1 438,-- M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Januar 1986 Exponat-Nr.: 2.42 "Einsparung von Anschlüssen am Gabelstapler EV 654" Ursprungsbetrieb: VEB Halbmond-Teppiche Oelsnitz Reg.-Nr. Betrieb: 70/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-28/87 Aufwand: -Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986 Exponat-Nr.: 2.43 "Fertigung eines pneumatischen Abphasgerätes" Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 26/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-2/87 Nutzen: 10 000,-- M Aufwand: 500,-- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986

Exponat-Nr.: 2.44

"Universell einsetzbares Egalisierwerkzeug für pneumatisches Abphasgerät"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Gardine, Werk Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 27/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-3/87 Nutzen: 5 000,-- M Aufwand: 500,-- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: August 1986 Exponat-Nr.: 2.45

"Steuergerët zur Alermierung bei Bränden und Havarien"

Ursprungsbetrieb: YEB Möbelstoff- und Plüschwerke H.-Ernstthal Werk 2.00 Karl-Marx-Stedt

Reg.-Nr. Betrieb: 4/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-18/87

Nutzen: Verbesserung GAB Aufwand: gering
Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Mai 1986

Exponat-Nr.: 2.46

"Abstoßgerät für Garnreste"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Teppichfebriken Milnchenbernsdorf Reg.-Nr. Betrieb: 93/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-36/87 Nutzen: Arbeitserleichterung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1986

Exponat-Nr.: 2.47

"Vorrichtung zum Schleifen der Messer für die Kettelei"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Teppichfabriken Münchenbernsdorf Reg.-Nr. Betrieb: 101/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-35/87 Nutzen: Qualitätsverbesserung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1986

Exponat-Nr.: 2.48

"Temperaturüberwachung am Destillationsgerät"

Ursprungsbetrieb: VEB Flauener Gardine, Werk Gardeko Reg.-Nr. Betrieb: 121/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-16/87 Nutzen: Funktionsverbesserung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Oktober 1986

Exponat-Nr.: 2.49

"Ablösung von Glühlampen für Nähleuchten"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Spitze, Werk Auerbach
Reg.-Nr. Betrieb: 40/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-46/87
Nutzen: 5 000,-- M Aufwand: 9,00 M/Stück
Denutzt im Ursprungsbetrieb seit: Dezember 1986

Exponat-Mr.: 2.50

"Rechnergestützte Überwachung des Produktionsablaufes im Bereich Veredlung"

Ursprungsbetrieb: VEB Plauener Spitze, Werk Plauen Reg.-Nr. Betrieb: 12/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: Nutzen: 45 000,-- M Aufwand: 8 000,-- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: Juli 1986

VEB Kombinat Wolle und Seide Meerane Stammbetrieb VEB Textilwerke Palla VEB Leipziger Wollkämmerei Volbedingtstr. 2 Leipzig - 7024 Tel.-Anschl.: Leipzig 2417410 VEB Buntgernwerke Leipzig Nonnenstr. 17 - 21 Leipzig - 7031 Tel.-Anschl.: Leipzig 49150 VKB Buntgernwerke Leipzig, Werk Cossmannsdorf An der Spinnerei 8 Freital - 8212 Tel.-Anschl.: Dresden 882501 VEB Altenburger Wollspinnerei Postschließfach 170 Altenburg - 7400 Tel.-Anschl. Altenburg 5510 VEB Altenburger Wollspinnerei, Werk Amerika Amerika - 9291 Tel.-Anschl.: Penig 217 VEB Altenburger Wollspinnerei. Werk Brandenburg Neuerdorferstr. 71-78 Brandenburg 1800 Tel.-Anschl.: Brandenburg 521112 VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Kirchberger Str. 5 Wilkau-Haßlau - 9533 Tel.-Anschl.: Zwickau 718 339 VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei An der Spinnerei 8 Glauchau - 9610 Tel.-Anschl.: Glauchau 630 VEB Garnveredlungswerke Sehma Fabrikstr. 91 Sehma - 9317 Tel.-Anschl.: Annaberg-Buchholz 870 VEB Westthüringer Kammgarnspinnereien Mühlhausen Thomas-Münzer-Str. 28 Mühlhausen - 5700 Tel.-Anschl.: Wühlhausen 830 VEB Textilwerke Palla Glauchau Stammbetrieb des VEB Kombinat Wolle und Seide Otto-Schimmel-Str. 8 Glauchau - 9610

Tel.-Anschl.: Glauchau 460

VEB Textilwerke Mülsen Nebenstr, 18 Mülsen St. Jacob Tel.-Anschl.: Mülsen 281 VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Dr.-Külz-Str. 6 Reichenbach-9800 Tel.-Anschl.: Reichenbach 590 VEB Greika Greiz Mollbergstr. 22 Greiz - 6600 Tel.-Anschl.: 72 2004, Greiz VEB Volltuchwerke Crimmitschau Sepp-Dirnberger-Str. 21 Crimmitschau - 9630 Tel.-Anschl.: Crimmitschau 710 VEB Textilwerk Wedru Bärenstein Postschließfach 21, Dr.-Wilh.-Külz Str. 12 Bärenstein - 9303 Tel.-Anschl.: Bärenstein 395

3.1

Fadenherstellung und Texturierung

"Regenerierung Textimaspinnkannenrollen"

Ursprungsbetrieb: VEB Leipziger Wollkammerei Reg.-Nr. Betrieb: 37/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 1-01/87 Mit Hilfe alter Shapardrollenhalterungen, die eine hohe Steifigkeit besitzen, werden abgebrochene Textimaspinnkannenrollen wieder einsatzfähig gemacht und weisen eine wesentlich längere Lebensdauer auf.

Nutzen: ca. 40.0 TM HMG Aufwand: ca. 2.0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.: 3.2 Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

## "Veränderung Spinnkannenkreuze"

Ursprungsbetrieb: VEB Leipziger Wollkämmerei Reg.-Nr. Betrieb: 55/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 2-01/87 Die regenerierten Textimaspinnkannenrollen können nur an einem Teil der vorhandenen Spinnkannen angebracht werden. Durch Veränderung der Kreuze können diese Rollen an allen Spinnkannen eingesetzt werden und es können auch Kreuze verwendet werden, die bereits als Schrott ausgesondert wurden.

Nutzen: ca. 10.0 TM Aufward: ca. 2.0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: November 1986

Exponet-Nr.: 3.3
Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Veränderung des elektr. Antriebs an den Cognetex-Strecken"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 41/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 3-02/87 Die Bremsbeläge des Originalantriebs - Norton-Wechselgetriebe mit Bremsmotor - unterliegen einem hohen Verschleiß. Neuerungsgemäß wurde ein DDR-Antriebsmotor mit einer hohen Lebensdauer und vergleichbarer Funktionstüchtigkeit eingesetzt.

Nutzen: 12.4 TM Aufwand: 8.8 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.3.86 Exponet-Nr.: 3.4 Untergruppe: 1. Fedenherstellung und Texturierung

"Veränderte Räderbefestigung an den Kalanderwalzen der HF-Strecken 1660/61"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 131/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 4-02/87 Bei Erschütterungen während des Maschinenlaufs löst sich die Befestigung der Räder und es kommt zur Beschädigung des Gehäuses. Die veränderte Befestigung schaltet dies aus.

Nutzen: 1,4 TM/Masch. Aufwand: 0,1 TM/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.10.86

Exponst-Nr.: 3.5 Unitergruppe: 1. Fedenherstellung und Texturierung

"Putzplatten am Druckroller des Ausgangszylinders der Flyer 1505/6"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig,
Werk Coßmannsdorf
Reg.-Nr. Betrieb: C 13/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 5-02/87
Zur Vermeidung von Wickelbildung am Ausgangszylinder wurden am Druckarm zwei Putzplatten eingehängt.

Nutzen: 3,2 TM/Masch. Aufwand: 0,2 TM/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.4.86

Exponat-Nr.: 3.6 Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Beseitigung auftretender Störungen am Knoter Autosuk"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 127/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 6-02/87 Der Auswerfer und Nachziehmechanismus am Knoter werden sehr häufig beim Knotvorgang deformiert. Durch Herstellung einer stabileren Verbindung wird die Störanfälligkeit beseitigt.

Nutzen: Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.11.86

3.7
1. Fadenherstellung und Texturierung

"Lösen verklemmter Autosuk-Hülsen"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 50/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-02/87 Es wurden zwei verschiedene Vorrichtungen geschaffen, mit denen verklemmte Autosukhülsen wieder voneinander gelöst werden. Damit kann der Bedarf an neuen Hülsen gesenkt werden.

Nutzen: 0,7 TM Aufward: 0,2 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.7.86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.8.1. Fadenherstellung und Texturierung

"Ablösung der mechanischen Schalter an Luwaanlagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 96/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 8-02/87 Die mechanischen Schalter für Park- und Ausstellung der Luwa-Anlagen haben nur geringe Haltbarkeit. Neuerungsgemäß wurden elektronische Schaltelemente mit einer hohen Lebensdauer eingesetzt.

Nutzen: 1,9 TM/Masch. Aufwand: 0,3 TM/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.7.86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.9 1.

Fadenherstellung und Texturierung

"Substitution von NSW-Ersatzteilen"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: NVe 12/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 9-02/87 Für folgende Maschinen wurden Verschleißteile substituiert: Konverter MST 19, Cognetexstrecken Typ MVC und RVC, Hochverzugsnitschelstrecken FM 4

Nutzen: 37 TM Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.9.86;

3.10.
1. Fadenherstellung und Texturierung

"Erleichterung des Walzentransportes an der Krempel"

Ursprungsbetrieb: VEB Altenburger Wollspinnerei,
Werk Amerika
Reg.-Nr. Betrieb 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 10-03/87
Beim Beziehen der Krempel fällt viel Walzentransport an.
Neuerungsgemäß wurde ein Transportroller entwickelt, der
eine wesentliche Transporterleichterung erzielt.

Nutzen: 1 TM, ALB Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.11

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Kombiniertes Arbeitsgerät"

Ursprungsbetrieb: VEB Altenburger Wollspinnerei, Werk Brandenburg

Reg.-Nr. Betrieb: 54/10/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 11-03/87 Entwicklung einer Vorrichtung zum Abdrucken und Aufziehen von Mantelhülsen auf Druckrollerachsen der Effektzwirnmaschinen ESP-S und ESP-X.

Nutzen: Qualitätsverb. Aufwand: ca. 0,5 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.12

Fadenherstellung und Texturierung

"Veränderung der Schaltung für die Absaugung an den NSC-Spinnmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Altenburger Wollspinnerei, Werk Brandenburg

Reg.-Nr. Betrieb: 40/7/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 12-03/87 Es wurde eine Schaltung entwickelt, die ein automatisches Abschalten der Absaugung bei laufender Maschine ermöglicht.

Nutzen: 9,3 TM Aufwand: ca. 50,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

3.13

Fadenherstellung und Texturierung

"Presse für Hülsen- und Kopsgreifer"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: Oll-28/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 13-04/87 Die Presse ermöglicht ein Wechseln der Manschetten ohne Ausbau der Kops- bzw. Hülsengreifer am Kopswechsel.

Nutzen: 0.9 TM Aufwand: 0.1 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

Exponat-Nr.: Untergruppes

3.14 1. Fadenherstellung und Texturierung

\*Ersatzteilablösung am Savio-Kreuzspulautomaten RSA 2\*

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: NVe Oll-12/85 Reg.-Nr.Leit-BfN: 14-04/87 Folgende Ersatzteile wurden abgelöst (lt.Katelog)
Fig. 11a Teil 9 Fig. 15 Teil 15
Fig. 15 Teil 32 Fig. 15 Teil 42

Mg. 15 Teil 43

Fig. 21F Teil 4

Fig. 21G Teil 20

Nutzen: 37,2 TM Aufwand: 19.3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.15 Fadenherstellung und Texturierung

"Einsatz von Bremsband als Friktionsradbelag am Savio-Kreuzspulautomat\*

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: 02-42/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 15-04/87 Durch den Einsatz eines geeigneten Klebers und einer Spannvorrichtung ist es möglich, Bremsband als Belag für die Friktionsräder zu verwenden.

Aufwand: 1,0 TM Nutzen: 1.0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

3.16 Fedenherstellung und Texturierung

"Neue Ausführung Friktionsrad Savio"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Leit-BfN: 16-04/87 Reg.-Nr. Betrieb: Es wurde eine Möglichkeit gefunden, das Friktionsrad komplett in Eigenfertigung herzustellen. Dazu wurden einige technische Veränderungen getroffen, die eine längere Laufzeit garantieren sollen.

Nutzen: 40.0 TM Aufwands 4.0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

Exponat-Nr.:

3.17

Untergruppe:

Fadenherstellung und Texturierung

"Aufziehen eines neuen Kupplungsrollenbelages am Schlafhorst-Autoconer"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: 02-14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 17-04/87 Durch die Neuerer wurde eine Möglichkeit gefunden, den abgelaufenen Kupplungsrollenbelag zu erneuern.

Nutzen: 9.0 Aufwands 0.5 Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.1 Untergruppes 3.18

Fadenherstellung und Texturierung

"Einbau einer Verzögerungsschaltung an den OE-Maschinen BD 200\*

Ursprungsbetriebs VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betriebs 04-13/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 18-04/87 An den Verriegelungen der OE-Maschinen wurde eine Verzögerungsschaltung eingebaut, die bis zu 25 sec nach dem Stromausfall die Dreieckschütze (Verriegelung) überbrückt. Wenn innerhalb der 2-3 sec der Strom wieder anliegt, laufen die Maschinen normal weiter. Die Nottaster funktionieren wie vorher.

Nutzen: 2,0 Tm Aufwand: 0,2 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

3.19

Fadenherstellung und Texturierung

"Entspannen des Konusriemens am Textima-Flyer 1505/6"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: O4-1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 19-04/87 Die Konusriemen standen nach Schichtschluß immer unter Spannung. Das führte zur Dehnung und bei Schichtbeginn mußten die Riemen nachgespannt werden. Vorschlagsgemäß werden jetzt die Riemen zum Schichtschluß entspannt. Das Entspannen bzw. Spannen erfolgt durch einen Taster in der Antriebsstation des Konusriemens.
Nutzen: 1.0 TM Aufwand: O.1 TM

Nutzen: 1,0 TM Aufwand: 0,1 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.:
Untergruppe:

3.20

Fadenherstellung und Texturierung

"Absaugschläuche am Textima-Flyer 1505/6"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: 04-18/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 20-04/87 Als Absaugschläuche für das Streckwerk wurde durchsichtiger Plasteschlauch von 1 Zoll Durchmesser eingesetzt. Somit sind Verstopfungen im Schlauch sofort sichtbar.

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/86

Exponet-Nr.: Untergruppe: 3.21

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Anbringen eines Sichtfensters an der linken Seite des Textima-Flyers 1505/6"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: O4-23/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 21-04/87 Durch das Anbringen eines Sichtfensters 250 x 250 mm in das linke Maschinenteil ergaben sich folgende Vorteile: - Bessere Wartung der Umlenkscheibe und deren Lager

- Verringerung von Reparaturaufwand bei Verschleiß v.Welle u.Lager sowie beim Wechseln des Zahnriemens d. Gegengewichtes

Nutzen: 1,5 TM Aufwand: 0,3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/86

3.22

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Arbeitsmittel zum Anheben der Flyerspulen"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: O61→20/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 22-04/87 Auf Grund der Mitnehmernase an den Flyerspindeln kann man die Spule beim notwendigen Abwickeln von Vorgarnlunte nicht drehen. Mit dem neuen Arbeitsmittel läßt sich die Flyerspule anheben und kann gedreht werden.

Nutzen: 2,0 TM Aufward: 0,2 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.:

3.23

Untergruppes

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Senkung der durch Verschmutzung aufgetretenen Stillstände am Flyer 1505/6"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickeuer Kammgernspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: O61-16/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 23-04/87 Am Flyer wird die Abluft aus dem Absaugschrank unter den Flyer geblasen. Das führte zum Verschmutzen von laufenden Teilen und in der Folge zu erhöhten Ausfellzeiten. Durch Anbringen einer Trennwand wird dieser Zustand beseitigt.

Nutzen: 2,3 TM Aufwand: 0,1 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.24

Fedenherstellung und Texturierung

"Arbeitsmittel zum Reinigen der Abstreiflippen, Riemchenspanner und Zylinder am Flyer 1505/6"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: O61-25/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 24-04/87 Mit diesem Arbeitsmittel ist es möglich, die Abstreiflippen, Riemchenspanner und Zylinder gefahrenlos während des Laufes der Maschine zu reinigen. Damit wird die Wickelbildung an diesen Teilen vermindert und die Lebensdauer erhöht.

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Einbau einer Rückhaltesicherung an den RSM 2111 K"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: 04-24/86 Reg.-Nr. Leit-EfN: 25-04/87 Neuerungsgemäß wurde eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, daß bei der stufenlosen Farbschaltung ein unregelmäßiges und unkontrolliertes Zurücklaufen verhindert wird.

Nutzen: 2,0 TM Aufwand: 0,2 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.:

3.26

Untergruppe:

1. Fedenherstellung und Texturierung

"Vorrichtung zur Unterbrechung der Zufuhr eines Faserverbandes an Textilmaschinen vorrangig RSM (Luntenstop)"

Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien Reg.-Nr. Betrieb: WP 239 Oll Reg.-Nr.Leit-BfN: 26-04/87 Durch diese Vorrichtung ist es möglich, das in das Streckwerk der Ringspinnmaschine einlaufende Faserband bei Fadenbruch zwischen Vorderzylinder und Kops zu stoppen. Die Erfindung ist eine Teillösung für das bediensrme Spinnen.

Nutzen: AP-Steigerung Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.27

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Herstellung einer Exzenterwelle mit Ausgleichsgewicht für rumänische Deckelkarde"

Ursprungsbetrieb: VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei Reg.-Nr. Betrieb: 18/85 G Reg.-Nr. Leit-BfN: 27-05/87 Die eigene Herstellung der erforderlichen Teile ermöglicht die Weiternutzung der Hackergetriebe

Nutzen: 3,5 TM/5 Stck. Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/85

3.281. Fadenherstellung und Texturierung

"Neuanfertigung von Flockebeschickungsklappen an den Kardenschächten des Chemiefasersortimentes"

VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei Ursprungsbetrieb: 18/86 L Reg.-Nr. Leit-BfN: 28-05/87 Reg.-Nr. Betrieb: Durch Verstärkung mittels Flacheisen über die gesamte Breite der Flockebeschickungsklappe werden Rißbildungen an diesen Verschlußeinrichtungen vermieden.

Nutzen: 5,8 TM Aufwends Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 3/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.29 Fadenherstellung und Texturierung

"Regenerierung des Tellerrandes an der Ringspinnmaschine Тур 2202

VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei Ursprungsbetrieb: 7/86 L Reg.-Nr. Leit-BfN: 29-05/87 Reg.-Nr. Betrieb: Neuerungsgemäß wurde eine Lösung gefunden, die das gesprungene Tellerrad wieder einsatzfähig macht.

Aufwand: gering Nutzen: 2.8 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.30

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Schraubverbindung von Saugschläuchen für die Luwa-Geräte"

VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei Ursprungsbetrieb: 24/86 G Reg.-Nr. Leit-BfN: 30-05/87 Reg.-Nr. Betrieb: Das spiralförmige Aufschweißen einer Windung auf ein Plastrohr mittels PVC-Draht gewährleistet besser das Zusammenfügen der beiden Schlauchstücke.

Aufwand: 128,- M Nutzen: 3.5 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 5/85

3.31

Fadenherstellung und Texturierung

"Abschaltautomatik für voreinstellbare Fadenlängen an der TK 200 1"

Ursprungsbetrieb: VEB Garnveredlungswerke Sehma Reg.-Nr. Betrieb: 25-IV/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 31-06/87 Speziell für die Herstellung von Nähfaden sind gleichmäßige Fadenlängen erforderlich. Es wurde eine Lösung gefunden, die mittels Voreinstellzähler entsprechende Fadenlängen wählen kann.

Nutzen: Aufwand: 1,3 TM/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.32

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Hilfsvorrichtung zur De- und Montage der 3. Hand an den TK 600-Maschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Garnveredlungswerke Sehma
Reg.-Nr. Betrieb: 32-V/86 Reg.-Nr. Leit-EfN: 32-06/87
Bei der Montage und Demontage der 3. Hand müssen Kohlebürsten und Abstreifbürsten unter Federdruck gehalten
werden.
Durch die entwickelte Hilfevorrichtung wird dies erreicht.

Nutzen: Arbeitserl., AZE Aufwend: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.33
1. Fadenherstellung und Texturierung

"Veränderung der Anker der elektrischen Scheren Typ mts OOl mit pilzförmigem Anker"

Ursprungsbetrieb: VEB Garnveredlungswerke Sehma
Reg.-Nr. Betrieb: 33-VI/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 33-O6/87
Durch jahrelangen Betrieb sind die Anker der elektr.Scheren so glatt eingeschlagen, daß die Funktionstüchtigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
Um Ausfälle zu vermeiden, wurden die Anker durch Umpressen des Ankerpilzes verändert.

Nutzen: 1,6 TM/Masch. Aufward: 0,6 TM/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 8/86

Exponat-Nr.:

3.37

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.1. Vorbereitung

"Schleifvorrichtung für stumpfe Messer von Webereivorbereitungs- und Webmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 64/85/III Reg.-Nr. Leit-BfN: 37-08/87 Es wurde eine Vorrichtung entwickelt und gebaut, die das mehrmelige Schleifen von Messern der Webkettenanknüpfmaschinen, Schußspulmaschinen und Scheren der Webautomaten ermöglicht.

Nutzen: 2,3 TM u.Verr.Prod.St.Aufwand: 5,6 TM/Vorrichtung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/87

Exponat-Nr.:

3.38

Untergruppes

. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Umrüsten von 3 Entleerungsfräsen T 7053"

Ursprungsbetrieb: VEB Volltuchwerke Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: A 68/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 38-12/87 Ablösung von Import-Metallattentüchern durch Eigenkonstruktion.

Nutzen: 20 TM Aufwand: 8 TM/Lattentuch Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.:

3.39

Untergruppes

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

Werringerung des Produktionsausfalles beim Warten der Förderbänder am Autosuk"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 36/86/II Reg.-Nr. Leit-BfN: 39-08/87 Durch die neuerungsgemäße Veränderung können Maschine und Förderbänder separat geschaltet werden. Die Wartung der Förderbänder ist bei laufenden Autosuc möglich.

Nutzen: Verring.d.Prod.-Ausfalls Aufwand: 114,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

3.40

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Senkung der Ausfallzeiten beim Säubern des Hülsentransportes am Autosuk"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau 37/86/III Reg.-Nr. Leit-BfN: 40-08/87 Durch die neuerungsgemäße Veränderung kann die Säuberung der Umlenkrollen für den Hülsentransport bei laufenden Autosuc erfolgen.

Nutzen: Verring.d.Prod.-Ausfalls Aufwand: 61,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.41

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Kosteneinsparung bei elektronischen Fadenreinigern"

Ursprungsbetrieb: VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Reg.-Nr. Betrieb: 7/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 41-10/87 Die elektronischen Fadenreiniger an den Kreuzspulmaschinen Elitex 2000. 6-7 sind mit Elektronenröhren bestückt. Es werden kostengünstigere und funktionssichere integrierte Schaltkreise eingebaut.

Nutzen: 17,8 TM Aufwand: 1,0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.42

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Importablösung von EMU-Litzenmagazinen und Trennfingerhaltern"

Ursprungsbetrieb: VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Reg.-Nr. Betrieb: 56/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 42-10/87 Produktionsbedingt wurde eine Umstellung der EMU-Anlage von 330-er Litzen auf 280-er Litzen notwendig. Die für diese Umstellung benötigten NSW-Importteile werden durch Eigenfertigung eingespart.

Nutzen: 17,6 TM Aufward: 10,7 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/86

3.43

Untergruppes

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Veränderung der Spannerführung am Autosuk 2008"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 8/86/7 Reg.-Nr. Leit-BfN: 43-11/87 Die häufigen Schedensfälle beim Wechseln der Bobinen verursachen Arbeitsausfall der Spulstellen. Vorschlagsgemäß wurde eine Lösung gefunden, die die Ausfallzeiten beachtlich senkt.

Nutzen: Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.:

3.44

Untergruppes

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Senkung der Fadenbruchhäufigkeit an den Fadenführungselementen der Fachmaschine RZ 10"

Ursprungsbetrieb: VEB Volltuchwerke Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: K 24/86-I/4 Reg.-Nr.Leit-BfN: 44-12/87 Bei den eingelaufenen defekten Fadenführungselementen kommt es durch die Aufreibung des Fadens zur Erhöhung der Fadenbruchhäufigkeit. Neuerungsgemäß werden diese Nachteile beseitigt.

Nutzen: AZE u.Qualitätsverb. Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.45

2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Mechanisierung Kartenschlagmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Volltuchwerke Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: NVe 14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 45-12/87 Die Kartenschlagmaschine MKR 14 wurde vom Handbetrieb auf elektromechanischen Antrieb umgestellt. Die einzelnen Funktionen der Kartenschlagmaschine werden nicht beeinträchtigt.

Nutzen: Arbeitserleicht.u.AZE Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

3.46 2. Textile Flächengebilde Untergruppe:

2.2. Herstellung

"Ablösung von NSW-Flachstahlwebelitzen durch SW-Flachstahlwebelitzen für Düsen WA"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: NVe 16/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 46-08/87 Durch den Umbau der Webschäfte gelang es, kostengünstigere polnische Flachstahlwebelitzen zum Einsatz zu bringen.

Aufwand: 265 M/Umbau Webschaft Nutzen: 128.0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.47 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Aufwicklung der Abfalleiste am FG-WA"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 50/85/I Reg.-Nr. Leit-BfN: 47-08/87 Ein ordnungsgemäßes Abführen und Aufwickeln der Abfalleiste war bisher an den älteren FG-Jacquard-WA nicht vorhanden. Neuerungsgemäß wurde dieses Problem gelöst.

Nutzen: AZE, Ord.u. Sicherheit Aufwand: ca. 55 M/WA Benutzt im Ürsprungsbetrieb seit: 5/86

Exponat-Nr.: Untergruppes

3.48

2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

\*Regenerierung der Freiläufe des Kettspanners em Fluggreifer-Jacquard-WA"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 33/86/I Reg.-Nr. Leit-BfN: 48-08/87 Verschlissene Freiläufe des Kettspanners vom älteren Fluggreifer-Jacquard-WA werden neuerungsgemäß regeneriert.

Aufwand: 35,75 M/Stück Nutzen: 3,4 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

3.49

Untergruppes

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Veränderter Antrieb der Schicht- und Stücklängenzähler"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 74/86/I Reg.-Nr. Leit-BfN: 49-08/87 Schicht- und Stücklängenzähler werden separat angetrieben. Durch die neuerungsgemäße Veränderung werden Antriebsaggeregate eingespart.

Nutzen: Aufwend: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: I/87

Exponat-Nr.:

3.50

Untergruppes

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Senkung der Ausfall und Reparaturzeiten an den hydraulischen Düsen-WA"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 77/86/I Reg.-Nr. Leit-BfN: 50-08/87 Es kommt vor, daß sich das Gewebe auf die Zugwalze aufwickelt, wodurch die beiden Lager der Druckwalze zu Bruch gehen. Tritt die beschriebene Situation ein, wird der Webautomat nach der Neuerung stillgesetzt.

Nutzen: Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/87

Exponat-Nr.:

3.51

Untergruppe: 2. Tex

2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Ablösung des Import-Steuertransformators an den hydraulischen Düsen-WA"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 78/86/I Reg.-Nr. Leit-BfN: 51-08/87 Die Original-Steuertrafos (IOCT-03) sind störanfällig. Neuerungsgemäß konnte ein anderer Trafo hergestellt und eingesetzt werden.

Nutzen: Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/87

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.52 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Volle Musterkarte in der Anwendung als Bindungsring für weitere Musterbilder"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 88/86/ZL Reg.-Nr. Leit-BfN: 52-08/87 Sehr häufig werden mehrere Musterbilder angewendet, bei denen ein kleinmotiviger Fond die Grundlage bildet und dieser auch als selbständiges Muster angefertigt wird. Mit einem bestimmten Patronier- und Kartenschlagverfahren (Dractyliseuse-Kartenschlagmaschine) können alle nachfolgenden Patronen vereinfacht gefertigt werden.

Nutzen: AZE/Zeichnen u.Kartenschlagen Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/87

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.53 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Regenerieren der Druckregler an der pneumatischen Düsenwebmaschine P 155 ZA 8"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Mülsen
Reg.-Nr. Betrieb: 5/10/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 53-09/87 Der Vorschlag beinhaltet den Druckregler Katalog-Nr.773505

Nutzen: 306.-M/Stck. Aufwand: 14.- M/Stck. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 5/86

Exponat-Nr.:

3.54

Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Einsparung von Absaugschläuchen an der pneumatischen Düsenwebmaschine P 155 ZA 8"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Mülsen Reg.-Nr. Betrieb: 5/1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 54-09/87 Durch den Vorschlag können 50 % der benötigten Absaugschläuche Katalog-Nr. 61-663425 eingespart werden.

Aufwand: 0,14 TM Nutzen: 1.3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seits 2/86

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Veränderung des Übertragungshebels am Farbsteuergerät STB 4-180"

Ursprungsbetrieb: VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Reg.-Nr. Betrieb: 8/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 55-10/87 Die Lagerung des Übertragungshebels erfolgt durch Messingbüchsen. Die hohe Belastung führt zu starkem Verschleiß.

Nutzen: 5.4 TM Aufwands gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/86

Exponat-Nr.:

Untergruppe:

3.56 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Importablösung des STB-Ersatzteiles Bürste 260. 13sb 2-1"

Ursprungsbetrieb: VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Reg.-Nr. Betrieb: 1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 56-10/87 Die Bürste dient der ständigen Sauberhaltung der Transportkette zwecks einwandfreiem Transport der Projektile. Die Haltbarkeit der Bürste ist gering.

Nutzen: 22 TM Aufwand: 0.3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 6/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.57

Textile Flächengebilde 2.

2.2. Herstellung

"Anpassungsglied Schaftmaschine/Farbsteuerung am STB 4 - 180"

Ursprungsbetrieb: VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Reg.-Nr. Betrieb: NVe VIII/86 Reg.-Nr.Leit-BfN: 57-10-87 Das Anpassungsglied besteht im Originalzustand aus Gußeisen und ist nur einseitig gelagert. Daraus resultiert eine hohe Ausfallquote. Durch konstruktive Veränderung wird dies wesentlich eingeschränkt.

Nutzen: 6.5 TM/Masch. Au fwand: 1.1 TM/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 5/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Erhöhung Lebensdauer des Verbindungsstückes zur Zugstange am STB 4-180"

Ursprungsbetrieb: VEB Vogtlandstoffe Reichenbach Reg.-Nr. Betrieb: 10/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 58-10/87 Die Verbindung erfolgte vom Hersteller mittels zwei Metallringe und einer Niete. Durch die auftretende hohe Belastung entstand ein großer Verschleiß.

Nutzen: 7,2 TM Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/86

Exponat-Nr.:

3.59

Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Anfertigung von Spannrollen an MAV-Webautomaten"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 30/85/7 Reg.-Nr. Leit-BfN: 59-11/87 Die Kettenspannrolle der Schaftmaschine unterliegt einem hohen Verschleiß. Es wurde eine Rolle aus Miramid und DDR-Kugellager entwickelt, die hohe Laufzeiten erbringt.

Nutzens Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/86

Exponat-Nr.:

3.60 2. Textile Flächengebilde Untergruppes

2.2. Herstellung

"Eigenfertigung von Motor-Ankerwellen für Schaftmaschine am MAV-WA"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 2/86/7 Reg.-Nr. Leit-BfN: 60-11/87 Die Ankerwellen unterliegen einer hohen Belastung. Es kommt häufig zum Bruch derselben. Neuerungsgemäß werden in Eigenfertigung die Ankerwellen wieder ersetzt.

Nutzen: 34.7 TM Aufwend: gering Benutzt im Ürsprungsbetrieb seit: 4/86

Exponat-Nr.; Untergruppe:

3.61

2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Verbesserte Aufwicklung des Kantenabfalls an der Düsenwebmaschine H 175 RA"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Leit-BfN: 61-11/87 Reg.-Nr. Betrieb: 1/86/4 Es wurde eine Aufwickelvorrichtung entwickelt, die es ermöglicht, den Kantenabfall unabhängig von Gummibaum und 1. Druckwalze abzuziehen.

Daraus resultieren Einsparungen von Gummibäumen und Technischen Ausfallzeiten sowie Qualitätsverbesserung.

Nutzen: 536.- M/Masch. Aufwand: 24.- M/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/86

Exponat-Nr.:

Untergruppe:

3.62 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Verbesserung der Halterung der Kettbaumlager am STB"

Ursprungsbetrieb: VEB Volltuchwerke Crimmitschau Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-12/87 Reg.-Nr. Betrieb: 11/86 Das Gewicht der Kette, der Vierkantwelle und des Kettbaumantriebsrades führten zur Verstellung der Kettbaumlagerhalterung. Dadurch veränderte sich der Zahneingriff des Kettbaumantriebes und es kam zu Schäden am Antriebsrad. Neuerungsgemäß wurde eine Stabilisierung der Lagerhalterung erreicht.

Nutzen: 390.- M/WA Aufwand: 14.50 M/WA Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 3/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.6**3 3.** ~ Textilveredlung 3.1. Färben. Drucken

"Anderung der Färbetechnologie - Farbe bordo - im Sortiment 25 PE-F/ 75 VI-F"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: 118/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 63-02/87 Durch Anderung der Färbetechnologie für den VI-F - Anteil und gezielte Überarbeitung der Rezeptur konnte der technologische Aufwand reduziert und Importfarbstoffe eingespart werden.

Nutzen: 35 TM/a Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

Untergruppes

3.64

3. Textilveredlung 3.1. Färben. Drucken

"Regulierung des pH-Wertes der Färbereiabwässer"

Ursprungsbetrieb: VEB Garnveredlungswerke Sehma Reg.-Nr. Betrieb: NVe 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 64-06/87 In der Färberei des Werkes Sehma traten auf Grund eines umfangreichen Produktionssortimentes häufig Spitzen bei der Ableitung von Säuren und Laugen auf. Ziel der NVe war es, Zusammenhänge zwischen Produktionsablauf und pH-Wert zu ergründen und Möglichkeiten zur Regulierung des pH-Wertes zu finden.

Nutzen: Abbau v.Umweltbelastungen Aufwand: ca. 30 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/87

Exponat-Nr.:

3.65

Untergruppe:

3. Textilveredlung 3.1. Färben. Drucken

"Einführung eines neuen Textilhilfsmittels zur Verbesserung der Gleichmäßigkeit der PE-Texturseidenfärbungen"

Ursprungsbetrieb: VEB Garnveredlungswerke Sehma Reg.-Nr. Betrieb: NVe 7/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 65-06/87 Zwecks Beseitigung aller negativen Faktoren, die bei der derzeit angewandten Färbetechnologie auftraten, bestand die Aufgabe darin, den Einsatz eines neuentwickelten Produktes auf Basis einheimischer Grundstoffe vorzubereiten.

Nutzen: Verb. Qualität, Laufeig. Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.65

3. Textilveredlung 3.1 Färben, Drucken

"Einsparung von Importfarbstoffen bei der Ausfärbung der Farbe thymian im Sortiment PE-F/VI-F 70/30 Kreuzspulen"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 2/86/IV Reg.-Nr. Leit-BfN: 66-08/87 Für die Grundkomponente wurde statt eines Importproduktes ein Inlandsprodukt eingesetzt. Bei den anderen Komponenten kommt es auch zu einer wesentlichen Verringerung von eingesetzten Importfarbstoffen.

Nutzen: 35,4 TM Aufwend: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2/86

3.67

Untergruppe:

3. Textilveredlung 3.1. Färben, Drucken

"Einsatz anderer Heizregister an den Schnelltrocknern der HT-Anlagen aus der BRD"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 4/86/IV Reg.-Nr. Leit-BfN: 67-08/87 Bei der Erneuerung der Heizregister kann auf Importe verzichtet werden. Es werden Veränderungen vorgenommen, die den Einsatz von Heizkörpern aus der Inlandsproduktion ermöglichen.

Nutzen: 51,9 TM Aufwand: 260,- M/Heizkörper Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/86

Exponat-Nr.:

3.68

Untergruppe:

Textilveredlung
 Färben, Drucken

"Kostengünstigeres und Umweltfreundlicheres Färben von Viskoseflocke"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 6/86/IV Reg.-Nr. Leit-Bin: 68-08/87 Bei der Ausfärbung der Farbe enzian auf Wollflocke wird durch Rezeptumstellung eine Kosteneinsparung, Verringerung der Umweltbelastung und Echtheitsverbesserung erreicht.

Nutzen: 8,8 TM Aufwend: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/86

Exponat-Nr.1 Untergruppes 3.69

3. Textilveredlung 3.1. Färben, Drucken

"Umbau der Zusatzpumpe für die Jetfärberei"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Reg.-Nr. Betrieb: 96/85/V Reg.-Nr. Leit-BfN: 69-08/87 An den Zusatzpumpen der Ansatzbehälter für die ERD-Jetfärbemaschinen gab es in der Vergangenheit öfters Ausfälle. Durch Veränderung der Laufräder wurden diese Ausfälle minimiert.

Nutzen: Verring.Rep.-Zeit, Verb.Qualität Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/85

3.70

Untergruppe:

Textilveredlung 3.1. Färben, Drucken

"Importablösung bei Tachogeneratoren an Krantz-Färbemaschine 4. Baud. 1977"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 56/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 70-11/87 An den Krantz-Färbemaschinen sind Tachogeneratoren zur Geschwindigkeitsanzeige und Überwachung der Funktion der Magnetkupplung eingesetzt. Diese Generatoren wurden durch eine photoelektrische Abtastung mit elektronischer Auswertung ersetzt.

Nutzen: 2,4 TM Aufwand: 0,3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.:

Untergruppe:

3.71 3. Textilveredlung 3.1. Färben, Drucken

"Veränderung des Antriebes am Aufwindekopf des Strangöffners Bauj. 1983, 1980"

Ur sprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 8/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 71-11/87 Neuerungsgemäß wurde die Motoranbringung verändert und der Antrieb vereinfacht. Die Störanfälligkeit wurde verringert und der Zugang bei Reparaturen wurde verbessert.

Nutzen: 2.2 TM Aufwand: 0.3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/86

Exponat-Nr.: 3.72

3. Textilveredlung Untergruppe: 3.1. Färben, Drucken

"NSW-Ablösung von Null-Ringen an der Krantz-Färbemaschine 5, Bauj. 1980, Krantz-Färbemaschine 4. Bauj. 1977"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 29/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 72-11/87 An den Krantz-Farbemaschinen KFM 4 und 5 sind zur Abdichtung der Düsen des Deckels zur Siebkammer und des Behälterdeckels Nullringe aus Silikongummi NSW eingesetzt. Durch Erarbeitung einer Klebetechnologie können diese Nullringe aus Silikonrundschnur (DDR-Aufkommen) in Eigenfertigung hergestellt werden.

Nutzen: ca. 2,5 TM Aufwand: 0.6 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3.73

3. Textilveredlung

3.2. Ausrüstung

"Veränderte Rundbürsten am Einlauf der BRD-Trockenmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Palla Glauchau Reg.-Nr. Betrieb: 122/85/V Reg.-Nr. Leit-BfN: 73-08/87 Die Rundbürsten, die am Einlauf der Maschine das Flächen-gebilde auf die Nadelkette drücken, haben einen Plastkörper und werden aus der BRD importiert. Neuerungsgemäß werden die Bürsten so verändert, daß auf einen Import verzichtet werden kann.

Nutzen: Einsparung v.Devisen Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 5/86

Exponat-Nr.:

3.74

Untergruppe:

3. Textilveredlung

3.2. Ausrüstung

"PIV-Getriebe für Krumpfung an Brückner-Rahmen HN 18/7 und HN 18/6, Bauj. 1969, 70, 73"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 57/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 74-11/87 Durch Umbau am Maschineneinlauf wurde es möglich, die Originalgetriebe durch PIV-Getriebe aus DDR-Produktion zu ersetzen.

Nutzen: 3.600,- VM/Masch. Aufwand: ca. 3.900,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.75

3. Textilveredlung

3.2. Ausrüstung

"Eigenfertigung der Spann- und Umlenkwalze für das Transportband an Kesseldekatur decoclay 4, Bj. 1979"

Ursprungsbetrieb: VEB Greika Greiz Reg.-Nr. Betrieb: 39/86/6 Reg.-Nr. Leit-BfN: 75-11/87 Die Spann- und Umlenkwalze für das Transportband besteht im Originalzustand aus Alu-Rohr. Bei einer Maschinenhavarie wurde diese Walze deformiert. Neuerungsgemäß wurde eine verbesserte Walze eingesetzt.

Nutzen: ca. 2.5 TM Aufwand: ca. 0.3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/86

Untergruppe: 4. Konfektion 4.4. Endfertigung

"Säumer für Damentaschentücher"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Wedru Bärenstein Reg.-Nr. Betrieb: NVe 7/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 76-15/87 Konstruktive Veränderung der vom VEB Nähmaschinenwerk Altenburg hergestellten Säumer für die Verwendung zur Konfektion von Damentaschentüchern (Baumwollgewebe mit einer Saumbreite von 3 - 4 mm).

Nutzen: Bessere Gebrauchseigensch. Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/87

Exponat-Nr.:

3.77 5.2. Einsparung v. Energie u. Brennstoffen Untergruppe:

"Nutzung der Abwärme aus der Abluft der Trockner"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: NVe 14/81 Reg.-Nr. Leit-BfN: 77-02/87 Die Wärmeenergie der Abluft der Textima-Siebtrommeltrockner wird nach dem Warmetauscherprinzip Luft - Wasser einer Nutzung zugeführt.

Aufwand: 3,4 TM/a Nutzen: 48 TM/a Benutzt im Ursprungsprinzip seit: 1/87

Exponat-Nr.: 3.78

5.2. Einsparung v. Energie u. Brennstoffen Untergruppe:

"Nutzung d.Abwärme aus d. Entgasungsprozeß einschl.Entsalz. u. Abschlämmung v. Kesselinhaltswasser"

Ursprungsbetrieb: Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: NVe 11/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 78-02/87 Durch technische und technologische Lösungen wird die Abwärme der Aufheizung des Kesselspeisewassers genutzt und damit eine Brennstoffeinsparung erzielt.

Nutzen: 40 TM Aufwand: 10 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

Exponat-Nr.: Untergruppe:

3.79
5.2. Einsparung v.Energie u.Brennstoffen

"Druckabhängige Dampfmengenregelung"

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Leit-BfN: 79-02/87 Reg.-Nr. Betrieb: 70/86 Zur Gewährleistung einer rationellen und sicheren Fahrweise der Dampferzeuger wird in die Zuleitung der Färberei eine entsprechende Regeleinrichtung eingebaut.

Nutzen: Energieeinsp., techn. Sicherh. Aufwand: ca. 15 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 4/87

Exponat-Nr.:

3.80

Untergruppes

5.2. Einsparung v. Energie u. Brennstoffen

"Ablösung des elektro-pneumat. Temperatur-Reglers am Trockner

Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig Reg.-Nr. Betrieb: NV 155/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 80-02/87 Zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Temperatur im Trockner wurde eine Regeleinrichtung auf mikroelektronischer Basis entwickelt, die entsprechend des eingestellten Sollwertes die Dampfzufuhr regelt.

Nutzen: Energieeinsp., technol. Optim. Aufwand: 1,8 TM/Gerät Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 3/87

Exponat-Nr.: 3.81
"Umbau von Ablochgeräten Typ 071 zur Additionsmaschine
mit Tippstreifen"
Ursprungsbetrieb: VEB Buntgarnwerke Leipzig
Nutzen: 16,1 TM Aufwand: 4,9 TM (7 Geräte)
Reg.-Nr. Betrieb: 132/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 81-02/87

Exponat-Nr.: 3.82
"Veränderung des Antriebes Lüfter/Lichtmaschine am
Multicar M 22"
Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien
Nutzen: 0,7 TM/Arbeitserl. Aufwand: 0,1 TM
Reg.-Nr. Betrieb: 011\_37/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 82-04/87

Exponat-Nr.: 3.83
"Umstellung des CARS-Assemblers auf Arbeit mit Paralleldrucker VT 2 7000"
Ursprungsbetrieb: VEB Zwickauer Kammgarnspinnereien
Nutzen: 58.0 TM
Reg.-Nr. Betrieb: BV-14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 83-04/87

Exponat-Nr.: 3.84
"Verbesserung der Technologie an den Transportbändern"
Ursprungsbetrieb: VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei

Ursprungsbetrieb: VEB Glauchauer Kammgarnspinnerei Nutzen: 10,3 TM Aufwand: 0,6 TM Reg.-Nr. Betrieb: 55/86 M Reg.-Nr. Leit-BfN: 84-05/87

Exponat-Nr.: 3.85
"Sicherheitssystem für Doppeltüren mit Stangenverriegelung 'Außen'"
Ursprungsbetrieb: VEB Westthüringer Kgsp. Mühlhausen
Nutzen: Erhöh.d.Sicherheit Aufwand: gering
Reg.-Nr. Betrieb: 3-22-86 Reg.-Nr. Leit-Bin: 85-07/87

Exponat-Nr.: 3.86
"Sicherheitssystem für Doppeltüren mit Innenverriegelung Exzenter"
Ursprungsbetrieb: VEB Westthüringer Kgsp. Mühlhausen
Nutzen: Erhöh.d.Sicherheit Aufwand: gering
Reg.-Nr. Betrieb: 3-23-86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 86-07/87

Exponat-Nr.: 3.87 "Verbesserung der Musterlagerung" VEB Textilwerke Mülsen Ursprungsbetrieb:

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: 5,3 TM Reg.-Nr. Betrieb: 90/71/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 87-09/87

Exponat-Nr.: 3.88 "Transportables Prüfgerät für Düsenwebtechnik P 165"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Mülsen Aufwand: 1,4 TM Nutzen:

Reg.-Nr. Leit-BfN: 88-09/87 Reg.-Nr. Betrieb: 10/1/87

3.89 Exponat-Nr.: "Bau einer Drahtschneidevorrichtung"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Mülsen Nutzen: 5,- TM

Aufwand: 0,4 TM 90/52/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 89-09/87 Reg.-Nr. Betriebs

.3.90 Exponat-Nr.: "Abziehvorrichtung für Stahlspreizdübel bei der Verankerung an Bauwerken" Ursprungsbetrieb: VEB Greike Greiz Nutzen: 14.0 TM Aufwand Reg.-Nr. Betrieb: 84/86/Z Reg.-N: Aufwand: 10.- M Reg.-Nr. Leit-BfN: 90-11/87

3.91 Exponat-Nr.: "Substitution eines Importersatzteiles an der Ballenzange des Gabelstaplers BVH 1622 S CSSR" Ursprungsbetrieb: VEB Volltuchwerke Crimmitschau Nutzen: 2 TM / 150 h AZE Aufwand: 0,5 TM Reg.-Nr. Betrieb: A 107/86 Reg.- Nr. Leit-BfN: 91-12/87

Exponat-Nr.: 3.92 "Bretterspanner"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerk Wedru Bärenstein Nutzen: AZE, Qual.-Verb. Arb.-Erl. Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 56/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 92-15/87 Exponat-Nr.: 3.93
"Entwicklung einer fahrbaren Montagebühne für Wartung und Reinigung d.IÜG (Luftübersättigungsger.) u.Leuchtbänder in der Wirkerei"
Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke Mülsen
Nutzen: 14,4 TM Aufwand: 2,4 TM
Reg.-Nr. Betrieb: 2/20/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 93-09/87

## VEB Kombinat Technische Textilien Karl-Marx-Stadt

VEB Technische Textilien Meerane Äußere Crimmitschauer Str. 80 Meerane

9612 Tel.-Anschl.: 570

VEB Textile Verpackungsmittel Weida Quellenstr. 2 Weida

6508 Tel.-Anschl.: 2433

VEB Vliestextilien Lößnitztal Post Hohenfichte

ISBnitztal Tel.-Anschl.: 9385 Augustusburg 371

VEB Vereinigte Grobgarnwerke Kirschau Hauptstr. 31

Kirschau
8604 Tel.-Anschl.: 50

VEB Vereinigte Leinenindustrie Großpostwitz Fabrikstr. 30 Großpostwitz

8603 Tel.-Anschl.: 80

VEB Vereinigte Netz- und Seilwerke Heidenau Hauptstr. 103 Heidenau

8312 Tel.-Anschl.: 25766

VEB Folieerzeugnisse Brandenburg Straße der Freundschaft 29 Brandenburg

1800 Tel.-Anschl.: 24726

VEB Wolldeckenfabrik Aschersleben Tuchmacherweg 1 Aschersleben 4320

4320 Tel,-Anschl.: 7111

Exponst-Nr.: 4.1.
Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Optische Signalisierung bei Störungen an den BEFAMA-Krempeln"

Ursprungsbetrieb: VEB Wolldeckenfabrik Aschersleben Reg.-Nr. Betrieb: 43/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-1/87-26 Im Bedienpult des Krempelsortimentes wurde ein Schlüsseltaster zur Überbrückung der Wechsellichtreflex-Schranke und eine Kontrollampe eingebaut. Am Schaltverstärker wurde ein Relais installiert, welches den Steuerkreis des Hauptschütz unterbricht, wenn der Lichtkontakt zwischen Wechsellichtreflex-Schranke und Reflektor durch fehlendes Material hergestellt wird.

Aufwand: 0.2 TM/Maschine Nutzen:

Exponat-Nr.: 4.2. Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Ablösung von Relais für Ringspinnmaschinen PG 5A"

Ursprungsbetrieb: VEB Vereinigte Grobgarnwerke Kirschau Reg.-Nr. Betrieb: 12/4/86-41 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-17/87-26 An den polnischen Ringspinnmaschinen PG 5A traten Störungen auf, verursacht durch die elektronischen Relais U 1 und U 2. Eine Reparatur ist nicht möglich, da die Relais in Kunstharz eingegossen sind. Neuerungsgemäß werden Bausteine aus der DDR-Produktion eingesetzt.

Nutzen: 1.4 TM Aufwand: 0.4 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 8/86

Exponet-Nr.: 4.3.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Umbau von Schwertern für MAV-Webautomaten"

Ursprungsbetrieb: VEB Vereinigte Grobgernwerke Kirschau Reg.-Nr. Betrieb: 13/1/86-2 Reg.-Nr. Leit-Bin: L64-2/87-26 An den MAV-Webmaschinen sind auf Grund der unterschiedlichen Baujahre Greiferschwerter verschiedener Form eingesetzt. Es wird vorgeschlagen, einen Flanch entsprechend des erforderlichen Lagerdurchmessers anzufertigen.

Aufwand: 0.02 TM/Schwert Nutzen: 8 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit/ 5/86

Exponat-Nr.: 4.4.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Senkung des Abfalls an der Maliwattmaschine 14 0 12 N 2400"

Ursprungsbetrieb: VEB Textile Verpackungsmittel Weida Reg.-Nr. Betrieb: 14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-3/87-26 Bei der Herstellung von Vliesfadennähgewirke auf Maschinen Modell 14012 ist ein Kantenbeschnitt erforderlich. Das aufbereitete Material konnte dem Verarbeitungsprozeß nicht wieder zugeführt werden. Durch das Absaugen des Randstreifens an der Schnittstelle kann der entstehende Randstreifen Wieder voll dem Produktionsprozeß zugeführt werden.

Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 7/86

Exponat-Nr.: 4.5.

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Regenerierung und Eigenherstellung von Ersatzteilen für Greiferwebautomat"

Ursprungsbetrieb: VEB Technische Textilien Meerane Reg.-Nr. Betrieb: 7/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-4/87-26 Für 86 verschiedene Teile, die im eigenen Rat.-Mittelbau gefertigt wurden, sind Fertigungstechnologien und Zeichnungen vorhanden.

Nutzen: 526 TM Aufwand: 62,5 TM

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1/86

Exponat-Nr.: 4.6. Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.1. Färben, Drucken

"Anfertigung von Lagerböcken für Zentrifugalpumpe 6 und 7 an Färbe- und Bleichanlagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Vereinigte Leinenindustrie Großpostwitz Reg.-Nr. Betrieb: 3/86-I/3 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-5/87-26 Infolge Verschleiß der gußeisernen Lagerböcke erfolgt keine exakte Halterung des Pumpenkörpers, und die Neulagerung der Welle ist nicht mehr möglich. Die Neuerung ermöglicht eine bedarfsmäßige Fertigung der Gußrohlinge.

Nutzen: Einsparung Valuta-M Aufwand: 6 TM/Pumpe Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2/85

Exponat-Nr.: 4.7.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.1. Trennen

"Fertigungstechnologie für die Zellstoff-Vlies-Kompresse"

Ursprungsbetrieb: VEB Vliestextilien Lößnitztal Reg.-Nr. Betrieb: 01/21/84 Reg.-Nr. Leit-Bin: L64-6/87-26 Von dem Neuererkollektiv wurde eine elektronisch gesteuerte Bandmesserschneidemaschine entwickelt. Die Kompressen werden in Bobinenform der Eingangswalze zugeführt. Die Schnittlänge ist vorwählbar. Nach Ablauf der eingestellten Strecke stoppt der Vorschub, und der Schnitt erfolgt. Die Maschine eignet sich zum Schneiden von Materialien bis 600 mm Breite und zwischen 60 mm und 1000 mm Länge.

Aufwand: ca 10 TM Nutzen: 245 TM

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 9/85

Exponat-Nr.: 4.8.
Untergruppe: 5. Aufbereitung Sekundärrohstoffe/ Einsparung Energie und Brennstoffe

"Drehzahlregelung für Saugzug und Unterwind bei Dampferzeuger Typ KWK 2 W 6.5"

Ursprungsbetrieb: VEB Vereinigte Leinenindustrie Großpostwitz Reg.-Nr. Betrieb: 1/86-I/3 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-7/87-26 Die Einstellung der Zugverhältnisse mit Drosselklappe ermöglicht nur schwer eine automatische Zugregelung. Durch den Einsatz von je einem Thyristor-Frequenzumrichter für Saugzug und Unterwind wird der Aufbau einer automatischen Feuerzugregelung wesentlich vereinfacht.

Nutzen: ca. 15 TM Aufwand: ca. 35 TM

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/86

Untergruppe: 6. Sonstiges

Exponat-Nr.: 4.9.

"Regenerierung von Heizregistern"

Ursprungsbetrieb: VEB Textile Verpackungsmittel Weida

Nutzen: 0,5 TM/Register Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: 34/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-8/87-26

Exponat-Nr.: 4.10.

"Kassettenband statt Transportband"

Ursprungsbetrieb: VEB Vliestextilien Lö3nitztal

Nutzen: 17 TM/Anlage Aufwand: 0,6 TM/Anlage Reg.-Nr. Betrieb: 7-17-85 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-9/87-26

Exponat-Nr.: 4.11.

"Einfache Auswuchtvorrichtung"

Ursprungsbetrieb: VEB Folieerzeugnisse Brandenburg

Nutzen: ca. 4,8 TM/Stück Aufwand: 0,9 TM
Reg.-Nr. Betrieb: 11/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-10/87-26

Exponat-Nr.: 4.12. "Tragbare Entladeeinrichtung"

Ursprungsbetrieb: VEB Vegro Kirschau

Nutzen: 2 TM Aufwand: gering

Reg.-Nr. Betrieb: 36/4-86-6 Reg.-Nr. Leit-BfN: L64-11/87-26

## VEB Kombinat TRIKOTAGEN

VEB Obertrikotagen Mülana Thälmannstraße 36/37 Mühlhausen Tel.-Anschluß: 5850 5700 VEB Thüringer Obertrikotagenwerk Apolda Buttstädter Straße 50 Apolda 770 Tel.-Anschluß: 5 3 2 0 VEB Strickwarenfabriken "Aktivist" Uthmannstraße 1 Zwickau Tel.-Anschluß: 880 9 5 7.0 VEB Strickwaren "Stola" Stollberger Straße 13 Jahnsdorf 428 Tel.-Anschluß: 9 1 6 2 VEB Erstlings- und Kinderbekleidungswerk Oschatz 880 Tel.-Anschluß: Strehlaer Straße 18 - 20 VEB Kinderstrickwaren Ebersbach Bergstraße 6 Ebersbach Tel.-Anschluß: 5343 8705 VEB Obertrikotagen "Ernst Lück" Wilhelm-Pieck-Straße Wittstock/Dosse 60 Tel.-Anschluß: 1930 VEB Polar Oberfrohnaer Straße 84 Karl-Marx-Stadt Tel.-Anschluß: 850236 9033 VEB Strickwaren Oberlungwitz Karl-Marx-Straße 166

Tel.-Anschluß:

630

Oberlungwitz

9 2 7 3

VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Stammbetrieb des VEB Kombinat Trikotagen Südstraße 8 Limbach-Oberfrohna Tel.-Anschluß: 730 9 1 0 2 VEB Textilwerke "Clara Zetkin" Karl-Marx-Straße 92 Burgstädt 620 9 1 1 2 Tel.-Anschluß: VEB Wirkwaren "Eminett" Fabrikstraße 5 Cranzahl Tel.-Anschluß: 421 9 3 0 4 VEB Trikotex Karl-Marx-Straße 36/38 Wittgensdorf Tel.-Anschluß: 70 9127 VEB Trikotagenwerk Crimmitschau Amselstraße 19 Crimmitschau 9 6 3 Tel.-Anschluß: 3467 VEB Untertrikotagen Artiseda Wilhelm-Pieck-Straße 6 Limbach-Oberfrohna 9 1 0 2 Tel.-Anschluß: 3251 VEB Bunttrikotagen Callenberg Südstraße 34 Callenberg 9 2 7 1 Tel.-Anschluß: 244 VEB elastic-mieder Zeulenroda Heinrich-Heine-Straße 2 Zeulenroda 6570 Tel.-Anschluß: 410 VEB Texturseidenwerke Flöha Heinrich-Heine-Straße 5 Flöha

Tel.-Anschluß: 440

9 3 8 0

Exponet-Nr.: 5.1.
Untergruppe: 1. Fedenherstellung und Texturierung

"Entwicklung einer mobilen Bedienhilfe für Falschdrahtmaschinen der Typen TK 600/610"

Ursprungsbetrieb: VEB Texturseidenwerke Flöha Reg.-Nr. Betrieb: 192/86/1 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-25/87 Es wurde ein Trittbrettrollwagen entwickelt, der für die Arbeitsgänge Anknoten der Reservespulen sowie zur Fadenbruchbehebung benutzt wird. Die Bedienkraft kann Arbeiten bis in eine Höhe von 2,10 m ausführen.

Nutzen: Verbesserung Aufwand: ca. 40,- M/Stück

der A + L

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/86

Exponat-Nr.: 5.2.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.1. Vorbereitung

"Kontinuierliche Materialeingangskontrolle an Spulautomaten Typ Autosuk"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-59/87 Das Wirkungsprinzip beruht auf Erfassung, Verarbeitung und Ausgabe der Garnreiniger-Schnittanzahl als Maß für die Dickstellenhäufigkeit des Garnes bezogen auf eine definierte Fadenlänge von 100 km.

Nutzen: 13 TM/Gerät Aufwand: 6 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/87

Exponat-Nr.: 5.3.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.1. Vorbereitung

"Einführung einer neuen Qualitätsentlohnung in der Spulerei"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotex Reg.-Nr. Betrieb: NVe 9/85/2 Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-28/87 Es wurde eine völlig neue Qualitätsentlohnung im Bereich der Spulerei entwickelt, wobei 0,5 % Materialeinsparung durch Qualitätsverbesserung im Bereich der Stoffproduktion eintreten. Anhand einer erarbeiteten Matritze ist der Qualitätszuschlag ablesbar.

Nutzen: 0,5 % Mat.-Einsp. Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/86

Exponat-Nr.: Untergruppe: 5.4. 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Einsparung von Elektro-Ersatzteilen am Autosuk 2008"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotagenwerk Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: 36/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-43/87 An den Spulautomaten kam es infolge lockerer Steckverbindungen der Netzstecker zu Kontaktschwierigkeiten und Kontaktabbrand. Dieser Vorschlag zeigt die Möglichkeit auf, den Einschaltmechanismus an den einzelnen Spuleinheiten zu blockieren.

Nutzen: 3,75 h pro Reparatur Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 08/86

Exponat-Nr.: 5.5.
Untergruppe: 2.1. Vorbereitung

"Umformen von Paraffinringen"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotagenwerk Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: NV 55/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-41/87 Nach der Aussonderung der alten Varioconer-Spulmaschinen befinden sich noch Bestände an Paraffinringen Typ 1180 am Lager. Die Neuerung sieht vor, diese Paraffinringe auf Typ 1192 umzuformen und für die Autosuk-Spulautomaten Typ 2007 und 2008 einzusetzen.

Nutzen: 4.0 TM/1 Autosuk Aufwand: ca. 0,5 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/87

Exponat-Nr.: 5.6. Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.1. Vorbereitung

"Ersatz der Antriebsrollen an Gilbos-Spulmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren "Stola" Reg.-Nr. Betrieb: 22/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-48/87 Die Antriebsrollen werden aus Hartgewebe gefertigt und haben gegenüber den Aluminium-Rollen eine erheblich längere Lebensdauer.

Nutzen: 5 TM Aufwand: 1 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/85

Exponat-Nr.: 5.7. Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2. Herstellung

"Entwicklung neuartiger Strickdessinlösungen"

Ursprungsbetrieb: VEB OT Mülana Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-8/87 Durch die Systemkombination von Materialien extrem abweichender Feinheiten ist es möglich, auf Maschinen feiner Teilung, die RL-Grundbindung in ihrer Basismasse zu reduzieren. Bei großer Teilung wird der Effekt durch

gezielte Auswahl von Umhängefunktionen erreicht.

Nutzen: 168,0 TM Aufwand: gering 10,0 Th

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/87

Exponat-Nr.: 5.8.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Herstellung eines flachstrickgerechten Umhängemusters auf Textima-FKW-Maschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB OT Mülana Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-9/87 Durch die Entwicklung einer entsprechenden Wirk- und Konfektionstechnologie - durch Imitation bestimmter Umhängemuster (Maschenverspannung) können Erzeugnisse mit Flachstrickcharakter auf FKW-Maschinen hergestellt werden.

Nutzen: 48,0 TM Aufwand: gering

3,2 Th Benutzt im Ürsprungsbetrieb seit: 05/87

Exponat-Nr.: 5.9.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Binschweißen der Bolzen der Wendeklinken an den Modellen Kars und DFA 2 A bzw. DFA 1 U"

Ursprungsbetrieb: VEB Thuringer Obertrikotagen Apolda Reg.-Nr. Betrieb: O/0262/85 Reg.-Nr. Leit-BfN:62-124/86 Die Wendeklinken werden sehr stark beansprucht. Dadurch reißen die hart gelöteten Stellen und die Bolzen fallen heraus. Durch Einschweißen der Bolzen werden diese Nachteile beseitigt.

Nutzen: 2 h/Rep. Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 02/86

Exponat-Nr.: 5.22.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Veränderung am Sprühölgerät der Großrundstrickmaschine Typ MBF

Ursprungsbetrieb: VEB Wirkwaren "Eminett" Reg.-Nr. Betrieb: 80/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-3/87 Durch die Warme der Maschine wird der flexible Druckluftschlauch hart und die Druckluft tritt an den Anschlußstellen aus. Vorschlagsgemäß werden diese Schläuche durch ein Präzisionsstahlrohr ersetzt.

Nutzen: Reduzierung Ausfallzeiten/Aufwand: 65,- M/Masch. Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 06/86

Exponat-Nr.: 5.23.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Gestrickkontrollgerät für Großrundstrickmeschinen Multisingle 5673"

Ursprungsbetrieb: VEB Wirkwaren "Eminett" Reg.-Nr. Betrieb: NVe 1/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-4/87 Bei der Herstellung von Single-Jersey entstehen längere Fallmaschen. Durch Einsatz des Gestrickkontrollgerätes wird die Länge der Fallmaschen auf max. 15 cm begrenzt.

Nutzen: 150 TM/Jahr Aufwand: 2.500.- M/Gerät

Materialeinsparung

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/86

5.24. 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung Exponat-Nr.: Untergruppe:

"Umbau der Aufrollung an Großrundstrickmaschinen Typ MBF"

Ursprungsbetrieb: VEB Wirkwaren "Eminett" Reg.-Nr. Betrieb: 137/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-1/87 An den o. g. Maschinen wird die Aufrollung mit Zahnriemen angetrieben, welche einem großen Verschleiß unterliegen. Vorschlagsgemäß wird auf Kettenantrieb umgebaut.

Nutzen: Importeinsparung Aufwand: 170,- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/86

Exponat-Nr.: 5.25.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde Untergruppe:

2.2. Herstellung

"Entwicklung von Dessinierungen für OT aus Scherplüsch"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Obertrikotagen Apolda Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN:62-123/86 Modalfasergarns wurden auf Spezialgroßrundstrickmaschinen Typ MPX zur Herstellung von Plüsch speziell Scherplüsch eingesetzt. Durch das Scheren wird eine Glanzoptik erzielt, die bei der Verarbeitung von Modalfasergarnen mit Baumwolle in Mattglanzoptik übergeht.

Nutzen: noch nicht errechenbar Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/87

Exponat-Nr.: 5.26.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Querstange für Baumwelle an der Flachkettenwirkmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 199/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-62/87 Durch das Anbringen einer Querstange wird verhindert, daß die Baumwelle beim Herausziehen aus der o. g. Maschine auf den Boden fällt und beschädigt wird.

Nutzen: 880,- M Aufwand: ca. 100,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/86

Exponat-Nr.: 5.27.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Verkürzung der Einlesezeiten an der Kettenwirkmaschine Typ Kokett 5236"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 194/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-55/87 Um ein schnelleres Einlesen an der Kettenwirkmaschine vom Typ "Kokett" 5236, 168 Zoll zu erreichen, wird ein Versetzen des Kammes der Legeschiene 2 vorgenommen.

Nutzen: 1,5 TM Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/87 Aufwand: keiner Exponet-Nr.: 5.28.

Textile Flächengebilde Untergruppe:

2.2. Herstellung

"Einsatz eines Mischgarnes mit Wolprylahochschrumpffaser für Flächengebilde - vorzugsweise für Maschenware"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren "Stola" Reg.-Nr. Betrieb: NVe 17/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-46/87 Durch den Einsatz des im Titel genannten Materials tritt ein erhöhter Schrumpf der PAN-Anteile im Mischgarn auf, wodurch ein bauschiges, boucleartiges Aussehen der Maschenware entsteht.

Nutzen: 9 TM Aufwand: 1 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2/87

Exponat-Nr.: 5.29.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Regenerierung oder Einsatz der Einscheibenkupplung am Flachstrickautomaten Ribomat"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren "Stola" Reg.-Nr. Betrieb: 64-65/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-47/87 Eine Regenerierung kann einmalig durch Auftragsschweißen und Glattdrehen erfolgen.

Nutzen: 11 TM Aufwand: 3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2/86

Exponat-Nr.: 5.30.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Bau einer Hebevorrichtung für Demontage und Montage an GRSM"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotagenwerk Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: 11/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-42/87 Das Abheben der Maschinenköpfe war bisher mit körperlich schwerer Arbeit verbunden. Durch den Bau einer Hebevorrichtung wird die Demontage und Montage der Maschinenköpfe erheblich erleichtert und es tritt dabei noch eine Reduzierung des Arbeitsaufwandes ein.

Nutzen: 2 TM Aufwand: 1,3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 2/86

Exponat-Nr.: 5.31.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Entwicklung einer neuen Qualität mit guter Optik und verbessertem Gebrauchswert"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke "Clara Zetkin" VEB Buntfärberei Limbach-Oberfrohna Reg.-Nr. Betrieb: NVe 11/85 Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-74/87 Durch die Entwicklung eines qualitativ hochwertigen Möbelstoffes unter optimaleren Produktionsbedingungen werden die Produktionskosten gesenkt und die bisherigen Importe zur Herstellung des Möbelstoffes eingespart.

Nutzen: 750 TM Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/85

Exponat-Nr.: 5.32.
Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde 2.2. Herstellung

"Einsatz einer konischen Hülse zum Aufziehen von Simmeringen an Kokettmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB elastic-mieder Zeulenroda Reg.-Nr. Betrieb: 4/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-12/87 Das Aufziehen von Simmeringen bereitete bisher große Schwierigkeiten. Es wurde eine konische Hülse angefertigt, mit deren Hilfe der Simmering schnell aufgezogen werden kann.

Nutzen: 1 TM Aufwend: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/85

Exponat-Nr.: 5.33.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.1. Färben/Drucken

Ursprungsbetrieb: VEB Wirkwaren "Eminett" Reg.-Nr. Betrieb: 190/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-6/87 Vorschlagsgemäß wird in das Gehäuse des Schleppschalters eine Nut eingefräßt und der Bolzen mit einem Kerbstift versehen. Durch die Rotation des Motors kann sich der Bolzen nun nicht mehr mit drehen und der Schalter arbeitet ohne Störung.

Nutzen: Reduzierung d. Stillstandszeiten/Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 09/85

<sup>&</sup>quot;Schleppschalter für Pendelzentrifuge PFZ 1200"

Exponat-Nr.: Untergruppe: 5.34.
3. Textilveredlung 3.1. Färben/Drucken

"Änderung der Weißtechnologie für Single-Jersey"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 192/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-64/87 Durch eine neue Technologie für das Bleichen und optische Aufhellen von Bw-Gestricken, ergeben sich Einsparungen an Arbeitszeit, Dampf und den zu verbrauchenden Chemiekalien.

Nutzen: 13 TM Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr.:

5.35.
3. Textilveredlung
3.1. Färben/Drucken Untergruppe:

"Kontinuierliches Aufhellen von PA-S 2,2 tex"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 199/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-65/87 Die Stoffqualität PA-S 2.2 tex wird kontinuierlich aufgehellt, dadurch können verschiedene Arbeitsgänge entfallen.

Nutzen: 83 TM Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 02/86

Exponat-Nr.:

5.36.
3. Textilveredlung
3.1. Färben/Drucken Untergruppe:

"Anderung der Behälterinnenbeleuchtung am HT-Färbeapparat "soft-stream"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 143/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-69/87 Mit dem Einschalten des Maschinenhauptschalters am HT-Färbeapparat werden zwei Halogenlampen zur Beleuchtung des Behälterinnenraumes bedient. Es wird vorgeschlagen, diese Lampen durch einen zusätzlich eingebauten Schalter am Bedienpult abschaltbar zu machen.

Nutzen: Energieeinsp. Aufwand: ca. 50,- M 500,- M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 07/86

5.37. 3. Textilveredlung Untergruppe: 3.1. Färben/Drucken

"Zusätzliche Signalisierung am HT-Färbeapparat"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 128/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-68/87 Neuerungsgemäß wurde über dem HT-Färbeapparat eine weithin sichtbare und mit der Kleinsignallampe gekoppelte zweite Signallampe angebracht, um Stillstandszeiten zu verkürzen und die Arbeit zu erleichtern.

Nutzen: 30 Std./Masch. = 500,- M Aufwand: ca. 20,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 07/86

Exponat-Nr.: 5.38.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.1. Färben/Drucken

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-58/87 Auf einem Zwischenträger werden im Siebdruckverfahren mittels eines Haftklebers partiell und gekontert ein oder mehrere Motive aufgebracht. Die Kolorierung des Motives wird bestimmt durch die ausgewählte Farbe des beflockten Basispapiers.

Nutzen: 0.60 M/Erzeugnis Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 07/86

Exponat-Nr.: 5.39.

3. Textilveredlung 3.1. Färben/Drucken Untergruppe:

"Veränderung der Färbetechnologie beim optischen Aufhellen von PA-S-t"

Ursprungsbetrieb: VEB Texturseidenwerke Flöhe Reg.-Nr. Betrieb: 175/86/1 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-24/87 Durch veränderte Aufhelltechnologie entfällt der Einsatz eines Reduktionsmittels. Der Weißgrad bleibt erhalten. Außer Verbesserung der Laufeigenschaften werden Energie, Wasser und Textilhilfsmittel eingespart.

Nutzen: 360,- M/t Färbeproduktion Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

<sup>&</sup>quot;Transflockapplikationen"

5.40.

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.1. Färben/Drucken

"Bedienung des Siebtrommeltrockners in der Flächenveredlung"

Ursprungsbetrieb: VEB Obertrikotagen "Ernst Lück" Reg.-Nr. Betrieb: 407/85/2a Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-77/87 Durch das Anbringen eines Spiegels konnte zwischen dem Arbeitsbereich der AK am Maschineneinlauf und dem Auslauf ein Sichtkontakt geschaffen werden. Somit kontrolliert jetzt eine AK sowohl Ein- als auch Auslauf des Siebtrommeltrockners und greift bei Notwendigkeit in den Prozeß ein.

Nutzen: Einsparung einer AK Aufwand: Anbringen eines Verkehrsspiegels pro Schicht

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/86

Exponat-Nr.: 5.41.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Reinigung der Kette an Strangtrockenfixiermaschinen im eingebauten Zustand"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Reg.-Nr. Betrieb: 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-21/87 Durch die Entwicklung einer Vorrichtung zum Reinigen der Kette entfällt das aufwendige Ausbauen. Mit Dampf werden die Faser-Ölansätze von der Kette entfernt und gelangen über ein Prallblech in einen Auffangbehälter.

Nutzen: 6 TM/a Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 02/86

5.42. Exponat-Nr.:

3. Textilveredlung Untergruppe:

3.2. Ausrüstung

"Einsparung des AG Vortrocknen an der STFM Famatex"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Obertrikotagen Apolda Reg.-Nr. Betrieb: 0/0157/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-23/87 Bisher erfolgte das Vortrocknen schwerer Ware auf der Strangfixiermaschine Famatex. Neuerungsgemäß erfolgt die Vortrocknung auf dem Siebtrommeltrockner.

Nutzen: AZE - 10 min/100 kg Ware Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 06/86

Exponat-Nr.: 5.43.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Kettenschiene für Planomat aus Miramid"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Obertrikotagen Apolda Reg.-Nr. Betrieb: 0/0002/86 Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-122/86 Die original Messinglegierungsschiene wurde bisher bei Verschleiß aus Stahl St 38 gefertigt. Dabei ergaben sich Schmierungsprobleme. Durch den Einsatz von Miramidschienen wurden diese Nachteile beseitigt.

Nutzen: wird noch ermittelt Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 07/86

Exponat-Nr.: 5.44.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Umrüstung der Stoffschleifmaschine (Fa. Menschner)"

Ursprungsbetrieb: VEB Wirkwaren "Eminett" Reg.-Nr. Betrieb: 169/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-7/87 Vorschlagsgemäß werden die Motoren der Stoffschleifmaschine durch DDR-Motoren Typ KMR 80 G 6 ersetzt und damit gleichzeitig eine Leistungsverbesserung erreicht. Dazu erfolgte ebenfalls eine spezielle Anpassung.

Nutzen: Reduzierung der Stillstands- Aufwand: 240.- M/ zeiten Motor

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 08/85

5.45.

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3. Textilveredlung
3.2. Ausrüstung

"Anbringen einer Ausrollwalze an der Rauhmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 41/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-66/87 Zur Vermeidung von Nacharbeit wurde eine Ausrollwalze vor den letzten Zugwalzen oberhalb der Vertafelung an der Rauhmaschine angebracht.

Nutzen: 14 TM Aufwand: ca. 1.8 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/86

Exponat-Nr.: 5.46.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Verbesserung der Handhabung beim Benutzen der Rundmesser-Handschneidemaschine zum Quertrennen"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 124/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-63/87 Um einer Verletzungsgefahr vorzubeugen wird ein Griff mit zwei Schellen am Gerät angebracht. Über einen Hebelmechanismus wird der Schalter durch eine Feder einund beim Ablegen des Gerätes automatisch ausgeschaltet.

Nutzen: ca. 1 TM Aufwand: 50,- ■ Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 06/86

Exponat-Nr.: 5.47.
Untergruppe: 3. Textilveredlung 3.2. Ausrüstung

"Umrüstung der Maag-Rollmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke "Clara Zetkin" Reg.-Nr. Betrieb: NVe 6/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-114/86 Durch Anbringen einer Schneideinrichtung und Montage eines Fehlermarkierungsgerätes können Qualitätsmängel an der Stoffqualität besser erkannt und früher abgestellt werden.

Nutzen: 90 TM/Jahr Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/87

Exponat-Nr.: 5.48.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.1. Trennen

"Veränderung der bisherigen Erzeugnisform - Unterhemd mit langem oder kurzem Ärmel"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-57/87 Auf der Basis einer neuen Schnittkonstruktion konnte eine wesentliche Verbesserung der Paßform erzielt werden. Die Veränderungen liegen im Armausschnitt, Schulterschräge- und -breite sowie vorderem und hinterem Halsausschnitt.

Nutzen: Verbesserung der Paßform Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/86

Exponat-Nr.: 5.49.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.1. Trennen

"Veränderung der bisherigen Erzeugnisform - Unterhose lang

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-56/87 Die Veränderung erfolgte gegenüber dem Standard-Erzeugnis Typ 110. Durch die neue Zwickelform wird eine Verbesserung der Passform und eine Erhöhung des Gebrauchswertes erzielt.

Nutzen: 11 t Material; 342,5 TM Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/85

Exponat-Nr.: 5.50.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.1. Trennen

"Einführung des Kleinschablonenverfahrens in der Arbeitsstufe - Zuschnitt -"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotex Reg.-Nr. Betrieb: NVe 3/85/2 Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-26/87 Auf Grundlage des Kleinschablonenverfahrens werden UT-Erzeugnisse aus Gestricken untereinander kombiniert zugeschnitten. Durch entsprechende Produktionsorganisation ist es möglich, einen kontinuierlichen Produktionsdurchlauf zu sichern.

Nutzen: 2 % Materialeinsparung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/86

Exponat-Nr.: 5.51.
Untergruppe: 4. Konfektionierung
4.1. Trennen

"Einführung des Kleinschablonenverfahrens"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke "Clara Zetkin"

VEB Feinwäsche "Bruno Freitag"

Reg.-Nr. Betrieb: F/E-Thema Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-73/87 Durch die Einführung des Kleinschablonenverfahrens konnte eine Senkung der Materialkosten bei den Erzeugnissen "Damen- und Kindertrikotagen" bereits in

Nutzen: 318,9 TM/Jahr Aufwand: 80 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 06/86

Exponet-Nr.: 5.52.
Untergruppe: 4. Konfektionierung
4.1. Trennen

der Stufe der Zuschnittvorbereitung erzielt werden.

"Markierungsgerät für den Zuschnitt"

Ursprungsbetrieb: VEB Textilwerke "Clara Zetkin" Reg.-Nr. Betrieb: NV 89/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-72/87 Durch Umbau eines handelsüblichen Stoßmessers als Markierungsgerät können bei Einschnitten in die Stofflagen Qualitätsmängel vermieden werden.

Nutzen: ca. 5 TM Aufwand: 100,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 12/86

Exponat-Nr.: 5.53.
Untergruppe: 4. Konfektionierung
4.1. Trennen

"Einsparung von Grundmaterial - Veränderung der Schnittform bei Vollachselhemden"

Ursprungsbetrieb: VEB Untertrikotagen Artiseda Reg.-Nr. Betrieb: 51/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-39/87 Die Schnitte der Vollachselhemden für Damen, Midchen und Knaben wurden so gestaltet, daß die Schnitteile ineinandergeschoben werden - Einsparung von Grundmaterial.

Nutzen: 3 - 4 g/Hemd Aufwand: Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/87

5.54. Konfektionierung Untergruppe:

4.2. Fügen

"Technologische Veränderung an der Doppelsteppstichnähmaschine der Klasse 8331"

Ursprungsbetrieb: VEB OT Mülana Reg.-Nr. Betrieb: 78/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-10/87 Nahtverriegelung (Vor- und Rückwärtsschaltung des Transporteurs) wird mit einer Fußschaltung betätigt. Damit kann das Nähgut mit beiden Händen gehalten und geführt werden.

Nutzen: 0,3 TM/0,1 Th Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/87

Exponat-Nr.:

5.55.

Untergruppe:

4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Anbauaggregat für Vereinzelung textiler Zuschnitteile"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotex Reg.-Nr. Betrieb: PWT-Maßnahme Reg.-Nr.Leit-BfN:62-30/87 Zur Einführung des bedienungsarmen Arbeitens an Industrienähmaschinen wurde in Zusammenarbeit mit der TU Karl-Marx-Stadt ein Aggregat entwickelt, das zur Vereinzelung von textilen Zuschnitteilen an einen integrierten Näharbeitsplatz für kurze Interlocknähte ange-

Nutzen: Einsp. von AK Aufwand: ca. 8 TM/Arbeitsplatz Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/87

Exponat-Nr.:

Untergruppe:

baut wird.

5.56.4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Integrierter Näharbeitsplatz für kurze Interlocknähte"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotex Reg.-Nr. Betrieb: PWT-Maßn. Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-29/87 Der integrierte Näharbeitsplatz dient zur Kantenversäuberung des unteren Ärmelabschlusses bei Kleinkinderbindehemden bzw. -schlupfhemden.

Nutzen: `Einsp. von 2 AK Aufwend: 50 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/87 5.57.

Exponet-Nr.: Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Regulierter Ablauf der Börtchenrolle"

Ursprungsbetrieb: VEB Obertrikotagen "Ernst Lück" Reg.-Nr. Betrieb: 27/86/16c Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-76/87 Um eine gleichmäßige Spannung bei der Börtchenzuführung zu gewährleisten, wird der Abzugsteller beweglich auf eine Feder gelagert. Bei Beginn des Börtchenabzuges wird die Feder zunächst gespannt und der Abzugsteller gleitet über die gespannte Feder. Beim Anhalten der Nähmaschine zieht die vorgespannte Feder den Teller der Börtchenrolle zurück und das Börtchen bleibt gespannt.

Aufwand: 1,2 TM Nutzen: 12 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 06/86

Exponat-Nr.: 5.58.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.2. Fügen

"Anwendung der Schutztrennung an betriebseigenen Elektrogeräten bei der Heimarbeit"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-103/86 Bei dieser Schutzmaßnahme wird der Betriebsstromkreis durch einen Transformator galvanisch vom Netz getrennt. Dabei entfallen genullte oder geerdete Schutzleiter.

Nutzen: ca. 800,- M Aufwand: ca. 600,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/87

Exponat-Nr.:

5.59. 4. Konfektionierung 4.2. Fügen Untergruppe:

"Umbau der Netzteile der Singer-Kurznahtautomaten"

Ursprungsbetrieb: VEB elastic-mieder Zeulenroda Reg.-Nr. Betrieb: 8/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-13/87 Der Umbau der Netzteile erfolgte vom Selenplattengleichrichter auf Silizium-Leistungsdioden, wobei eine Verringerung der Störanfälligkeit und Senkung der Ausfallzeiten erreicht wurde.

Nutzen: 1 TM Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 07/85

5.60.
4. Konfektionierung
4.2. Fügen Exponet-Nr.: Untergruppe:

"Umbau eines ungarischen Kurznahtautomaten Typ CS 600"

Ursprungsbetrieb: VEB Wirkwaren "Eminett" Reg.-Nr. Betrieb: 100/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-5/87 Vorschlagsgemäß wurde der Kurznahtautomat Typ CS 600 durch Eigenfertigung von zwei Haltebacken zum Einnähen von Rundgummi verwendet.

Nutzen: Einsparung Importmittel/Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 08/86

5.61. Exponat-Nr.:

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Arbeitszeiteinsparung durch Zusammenlegen der Arbeitsgänge Interlock-Reihen und Börtchenannähen

Ursprungsbetrieb: VEB Untertrikotagen Artiseda Reg.-Nr. Betrieb: 28/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-37/87 Bei modischen Kinder-Schlafanzügen/Nachthemden wurden bisher die Arbeitsgänge Interlock-Reihen und Börtchenannähen einzeln ausgeführt. Neuerungsgemäß wird der Stoff beim Börtchennähen gleichzeitig geriehen - Einsparung AZ.

Nutzen: 12.96 min/10St. / Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 05/86

5.62. Exponat-Nr.:

Untergruppe: 4. Konfektionierung
4.2. Fügen

"Verbesserung der Näheigenschaft der 255-Union-Börtchen-Maschine Klasse 57700 XA"

Ursprungsbetrieb: VEB Untertrikotagen Artiseda Reg.-Nr. Betrieb: 04/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-36/87 Bisher war es nicht möglich alle Börtchenqualitäten auf der 2NS-Union-Börtchen-Maschine Klasse 57700 XA zu nähen. Durch Veränderung der Druckfeder im Nähfüßchen können alle Qualitäten genäht werden.

Nutzen: 2000,- M Aufwand: gering seit: 02/86 Benutzt im Ursprungsbetrieb seit:

Exponat-Nr.: 5.63.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.2. Fügen

"Veränderte Walzen für die 9-Nadelkonfektionsnähmaschine"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Reg.-Nr. Betrieb: 191/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-19/87 Die o. g. Maschinen sind mit Hartgummiwalzen ausgestattet, welche einem erheblichen Verschleiß unterliegen. Neuerungsgemäß werden diese Walzen aus Hartpapier in eigener Regie hergestellt.

Nutzen: 100,- M/Maschine / Aufwand: 20,- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/86

Exponat-Nr.: 5.64.

Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.2. Fügen

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Reg.-Nr. Betrieb: 163/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-22/87 Bei Trainingsjacken werden Armstreifen und Streifen im Vorderteil ein- oder mehrfarbig gedruckt, damit entfällt das Einnähen von Streifen. Der modische Effekt wird durch den Aufdruck erzielt.

Nutzen: Erweiterung Konsumgüterangebot/Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/87

Exponet-Nr.: 5.65.

Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.2. Fügen

"Vereinfachung beim Annähen des Paspel an Boxershorts"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Reg.-Nr. Betrieb: 143/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-20/87 Bisher wurde der Einrollstreifen an der Seitennaht bis zum Bund besetzt und dann der Bund mit Interlock angenäht. Nach der neuen Technologie endet der Einrollstreifen am Beinausschnitt, die Seitennaht wird mit Interlock geschlossen und der obere Rand gesäumt.

Nutzen: 3.50 M/10 Stück Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/85

<sup>&</sup>quot;Drucken von Streifen für Trainingsbekleidung"

Exponat-Nr.: 5.66.

4. Konfektionierung Untergruppe:

4.4. Endfertigung

"Bündelgestell für Obertrikotagen"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren "Stola" Reg.-Nr. Betrieb: 11/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-90/86 Mit Hilfe eines Bündelgestells können im Versand eingebeutelte Obertrikotagen in größeren Stückzahlen zusammengestellt und verschnürt werden.

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 06/86

Exponet-Nr.: 5.67.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.4. Endfertigung

"Einbau von Sicherungsautomaten am Verpackungsgerät Ampag"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Reg.-Nr. Betrieb: 229/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-54/87 Durch den Einbau von Sicherungsautomaten und Bau einer neuen netzgetrennten elektronischen Steuerung, die leicht austauschbar und reparaturfreundlich ist. wird eine schnelle Fehlererkennung ermöglicht.

Nutzen: 200,- M Aufwand: gering Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/87

Exponat-Nr.: 5.68.
Untergruppe: 4. Konfektionierung
4.4. Endfertigung

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotagenwerk Crimmitschau Reg.-Nr. Betrieb: 48/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-45/87 Durch den Einsatz von Gummirillenmaterial bzw. durch Gummizahlen und -buchstaben wird eine neue Methode des Kartonstempelns geschaffen, wodurch eine Arbeitszeiteinsparung und Arbeitserleichterung entsteht.

Nutzen: 5,5 TM Aufwand: 1,5 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 09/86

<sup>&</sup>quot;Stempeln von Exportkartons"

Exponat-Nr.: 5.69.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.4. Endfertigung

"Entwicklung und Bau eines Verpackungstisches für Kartonagen mit Klebeeinrichtung"

Ursprungsbetrieb: VEB Obertrikotagen Mülana Reg.-Nr. Betrieb: - Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-11/87 Durch den verstellbaren Seitenanschlag eignet sich der Verpackungstisch für unterschiedliche Kartongrößen und läßt sich an jeden Tisch anpassen. Die Kartons werden nicht mehr angehoben sondern nur noch gedreht.

Nutzen: Arbeitserleichterung Aufwand: 0,3 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/87

Exponat-Nr.: 5.70.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.4. Endfertigung

"Automatisierung des Balleneinhebegerätes"

Ursprungsbetrieb: VEB Kinderstrickwaren Ebersbach Reg.-Nr. Betrieb: II-12/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-33/87 In der ursprünglichen Form war der Einsatz des Balleneinhebegerätes mit großem Aufwand verbunden. Vom Neuererkollektiv wurde eine technische Lösung gefunden, um die Arbeitsgänge am Balleneinhebegerät zu automatisieren. Das Ein- und Ausheben der Ballen wird vom Gerät übernommen.

Nutzen: 15 TM Aufwand: 2 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/86

Exponat-Nr.: 5.71. Untergruppe: 5.2. Einsparung Energie und Brenn-

stoffe

"Primärregelungsänderung am Dempf/Wasserumformer durch Einbau einer 2-Punktregelung"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Reg.-Nr. Betrieb: 179/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-18/87 Mit dieser Nachrüstung ist es möglich, die vorgegebene Heizkurve 110/70°C in Abhängigkeit der Außentemperatur zu betreiben. Ein Überheizen aller gleichgeschalteten noch ungeregelten Heizkreise wird dadurch vermindert.

Nutzen: 6000,- M/Jahr Aufwand: 1000,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 09/86

Exponat-Nr.: 5.72. Untergruppe: 5.2. Einsparung Energie und Brenn-

stoffe

"Gleichmäßige Dosierung und Förderung der Kohle am Abzugsplattenband"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Reg.-Nr. Betrieb: 54/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-17/87 Neuerungsgemäß wurde eine Zeitsteuerung, mit der die Lauf- und Stillstandszeit einstellbar ist, eingebaut. Dadurch wurde eine bessere Anpassung der Bekohlungsanlage auf die verschiedenen Kohlequalitäten erreicht.

Nutzen: 4 DB zur NVO Aufwand: 800,- M Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/86

Exponat-Nr.: 5.73.
Untergruppe: 5.2. Einsparung von Energie und

Brennstoffe

"Bau einer wassergekühlten Luftlanze für Gußgliederkessel"

Ursprungsbetrieb: VEB Bunttrikotagen Callenberg Reg.-Nr. Betrieb: 7/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-64/86 Durch das Einbringen von Zusatzluft in den unmittelbaren Glutbereich sollen die Abbrandverhältnisse von Rohbraunkohle in Gußgliederkesseln so verbessert werden, daß der Anteil von Braunkohlenbriketts bis auf Null reduziert werden kann.

Nutzen: 160 t BB 21,6 TM Aufwand: 3,0 TM Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 10/85

Untergruppe: 6. Sonstiges Exponst-Nr.: 5.74.

"Eigenbau einer Absaugvorrichtung für die Tischlerei"

Ursprungsbetrieb: VEB Kinderstrickwaren Ebersbach Aufwand: 1.100,- M Nutzen: 7 TM

Reg.-Nr. Betrieb: I-26/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-34/87

5.75. Exponat-Nr.:

"Umrüsten der Leuchtstoffröhren von 37,5 mm auf 32 mm"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren Oberlungwitz Nutzen: 200,- M/Leuchte Aufwand: gering

Reg.-Nr. Betrieb: 87/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-16/87

Exponat-Nr.: 5.76.

"Bau von Preßzangen für elektrische Leiter"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotex

Nutzen: 5 TM

Nutzen: 5 TM Aufwand: gering Reg.-Nr. Betrieb: NV 181/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-32/87

Exponat-Nr.: 5.77. "Problemlösung zu durchgängigem Betriebsdatensystem"

Ursprungsbetrieb: VEB Strickwaren "Stola" Nutzen: 16 TM

Nutzen: 16 TM Aufwand: 2 TM Reg.-Nr. Betrieb: 49/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-49/87

Exponet-Nr.: 5.78. "Rationalisierung der Arbeit im BfN durch den Einsatz des Bürocomputers A 5120"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotex

Nutzen: 5,0 TM Aufwand: 17,7 TM Program-

mieraufwand Reg.-Nr. Betrieb: PWT-Maßnahme/Reg.-Nr.Leit-BfN: 62-27/87

Exponat-Nr.: 5.79. "Anwendung einer Lohnform, die an die Leistungsentwicklung der Abteilung gebunden ist"

Ursprungsbetrieb: VEB Trikotagenwerk Crimmitschau Nutzen: 3 % Ap.-Steig. Aufwand: ca. 100,- M Reg.-Nr. Betrieb: 79/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-44/87 Exponat-Nr.: 5.80.

"Rationalisierung des Arbeitsganges Rechnungslegung durch den Einsatz von elektronischer Rechentechnik PC 1715"

Ursprungsbetrieb: VEB Bunttrikotagen Callenberg Nutzen: Arbeitszeiteinsp. 1 VbE Aufwand: 30 TM Reg.-Nr. Betrieb: - Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-40/87

Exponat-Nr.: 5.81.

"Sicherheitsschaltung an der Abkantbank KM 4 der Firma RAFAMET (VR Polen)"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinwäsche "Bruno Freitag" Nutzen: 2,5 TM Aufwand: 0,2 TM Reg.-Nr. Betrieb: 183/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-67/87

Exponat-Nr.: 5.82.
"Umbau der Uhrenzentrale von Elektromechanik auf Elektronik"

Ursprungsbetrieb: VEB Obertrikotagen "Ernst Lück"
Nutzen: Senkung des Wartungs- Aufwand: 1 TM aufwandes
Reg.-Nr. Betrieb: 455/86/ Reg.-Nr. Leit-BfN: 62-75/87
11 b

## VEB Textilkombinat Cottbus

VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cottbus Stammbetrieb des VEB Textilkombinat Cottbus PSF 252/IV Cottbus 7500

Telefon: 60 4284

VEB Forster Tuchfabriken Parkstraße 14 Forst/Lausitz 7570

Telefon: 9141

VEB Tuchfabrik Cottbus Ostrower Damm 17/18 Cottbus 7500 Telefon: 30271

VEB Spremberger Textilwerke Berliner Straße 58 Spremberg 7590

Telefon: 5141

VEB Gubener Wolle Cyrankiewiczstraße 5-10 W.-P.-Stadt G u b e n 7560 Telefon: 4141

VEB Feintuch Finsterwalde Brunnenstraße 9 Finsterwalde 7980

Telefon: 5171

VEB Oberlausitzer Volltuchfabrik Görlitz Görlitz-Lunitz 10 8900

Telefon: 6610

6.1

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Materialeingangskontrolle auf Basis Kennwertermittlung"

Ursprungsbetrieb: VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cbs.
Reg.-Nr. Betrieb: F/E Reg.-Nr. Leit-BfN: Die vom VEB CFW-Guben gelieferte glatte Polyeeterseide wird
mit Hilfe der Kennwertmethode im Labor überprüft. Auf Basis
der Kennwerte wird die Technologie in der Spinnerei und
Texturierung optimiert.

Nutzen: 1000,0 TM/15,0Th Aufwand: 515,0 TM

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/84

Exponat-Nr. Untergruppe: 6.2

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Umreifungseinrichtung für Palettenmittels Kunststoffband"

Ureprungsbetrieb: VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cbs. Reg.-Nr. Betrieb: F/E Reg.-Nr. Leit-BfN: - Die Einrichtung dient zum Umreifen von Paletten mittele Kunststoffband. Das Verschließgerät ist keine Eigenentwicklung und muß von entsprechenden Verpackungsmittelherstellern bezogen werden.

Nutzen: 6,7 TM Aufwand: 50,0 TM

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 02/87

Exponat-Nr.

6.3

Untergruppe:

1. Fadenherstellung und Texturierung

"Anbau einer Abspulvorrichtung an der Ringzwirnmaschine TK 2001"

Ursprungsbetrieb: VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cbs. Reg.-Nr. Betrieb: 159/III/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: - Um die im Labor geprüfte Garnprobespule weiter zu verwenden, wurde eine spezielle Halterung an der Maschinenseite (Motor) der TK 2001 angebracht und die Probespule auf einen Kops gezwirnt. Nach dem Konen kann diese Spule in der Strickerei verarbeitet werden.

Nutzen: 23,0 TM Aufwand: 800,00 M

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/85

Exponat-Nr. 6.10

Untergruppe: 1. Fadenheretellung und Texturierung

"Materialeinsparung an der Kettenkupplung des Krempel, Typ CR 613. Befama"

Ursprungsbetrieb: VEB Gubener Wolle

Reg.-Nr. Betrieb: 27/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: - Die Zähne der Kettenkupplung unterliegen einem hohen Verschleiß. Die aufwendige Neuenfertigung wird durch die Neuerung vermieden. Verschlissene Zahnkränze werden abgedreht und durch neue ersetzt.

Nutzen: 2,0 TM Aufwand: 0,3 Th Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr. 6.11

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Rationelles Beechlagen der Krempelwalzen"

Ursprungsbetrieb: VEB Feintuch Finsterwalde

Reg.-Nr. Betrieb: 10/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: Die unter Verwendung von Distanzbuchsen durchzuführenden
Beschlagarbeiten sind sehr zeitaufwendig. Der vorgenommene
Umbau des Aufzugsapparates führt zu einer vereinfachten
Handhabung, einem qualitätsgerechten Auflegen des Kratzenbandes und einer Reduzierung der Maschinenausfallzeit.

Nutzen: 4,1 TM 0,5 Th Aufwand: 100,00 M

Benutzt im Ureprungsbetrieb seit: 03/86

Exponat-Nr. 6.12

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Auswechseln der Riffelwalzen an den Ringzwirnmaschinen PG 7A"

Ureprungsbetrieb: VEB Oberl. Volltuchfabrik Görlitz Reg.-Nr. Betrieb: 20/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: - Das Auswechseln der Riffelwalzen bei Defekten ist sehr aufwendig. Durch die Neuerung wird es möglich, mittels ent-sprechender Werkzeuge die Walzen problemlos ein- und auszuschrauben. Demit werden wertvolle Maschinenstunden für die Produktion erhalten, Material eingespart sowie die Arbeitsbedingungen verbessert.

Nutzen: 2,0 TM Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 08/85

Exponat-Nr. 6.13

Untergruppe: 1. Fadenherstellung und Texturierung

"Sicherungseinrichtung für Befama-Krempeln"

Ursprungsbetrieb: VEB Oberl. Volltuchfabrik Görlitz Reg.-Nr. Betrieb: 54/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: - Zur Verhinderung von Unfällen und um die Möglichkeit zu schaffen, Lehrlinge an diesen Maschineneinrichtungen auszubilden, wurde eine Sicherungseinrichtung gegen das Uffnen der Maschinenverkleidungstüren während des Maschinenlaufs an den Krempeln geschaffen.

Nutzen: Verbesserung GAB Aufwand: 400,00 M/ME Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 02/86

Exponat-Nr.

6.14

Untergruppe:

Textile Flächengebilde

2.1 Vorbereitung

"Kluppengummi für Andrehmaschine Fischer und Poege"

Uraprungabetrieb: VEB Foreter Tuchfabriken

Reg.-Nr. Betrieb: 70/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: Durch die Neuerung wird der hohe natürliche Verschleiß

an Kluppengummi eingeschränkt.

Nutzen: 5,8 TM Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/86

Exponet-Nr. 6.15

Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.1 Vorbereitung

"Regenerierung der Bremehebel am Autosuk 2006 und 2007"

Ursprungsbetrieb: VEB Tuchfabrik Cottbus

Reg.-Nr. Betrieb: 95/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Die Bremshebel am Autosuk unterliegen einer hohen Beanspruchung. Es wurde eine Möglichkeit gefunden, die verschliesenen Hebel zu regenerieren. Dadurch wird eine höhere

Lebensdauer erreicht.

Nutzen: 2,4 TM Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr. 6.19

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2 Heretellung

"Veränderung der Schußwächternadel bei Schlingenartikel"

Ursprungsbetriéb: VEB Spremberger Textilwerke Reg.-Nr. Betrieb: 13/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Durch ständiges Einhaken der Schußwächternadel der Greiferwebmaschinen 4405 in das Schlingengarn wurden Veränder-

ungen an der Nadel vorgeschlagen und damit erhebliche Ausnähkosten und -zeiten eingespart.

Nutzen: 4.6 TM Aufwand: sehr gering

04/86

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit:

Exponat-Nr. 6.20

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2 Herstellung

"Spannvorrichtung für Kettablaßgetriebe an STB-Webmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Spremberger Textilwerke

Reg.-Nr. Betrieb: 17/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: Das Aus- und Einbauen des Kettablaßgetriebes erfolgte unter
starkem Druck, und es wurden oft mehrere Mechaniker dazu benötigt. Mit der neuen Spannvorrichtung kann dies leicht ein
Mechaniker bewältigen. Körperlich schwere Arbeit und Unfallgefahren werden damit abgebaut.

Nutzen: 1,6 TM Aufwand: sehr gering

Benutzt im Ureprungsbetrieb seit: 09/86

Exponat-Nr. 6.21

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2 Herstellung

"Eliminierung der Webleiete beim Heretellen textiler Flächen auf der Webmaschine Acutis SvL"

Uraprungsbetrieb: VEB Feintuch Finaterwalde

Reg.-Nr. Betrieb: 13/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Die neuerungegemäße Umstellung der Artikel, die keinerlei negative Auswirkungen in den weiteren Bearbeitungsstufen zeigt, zeichnet sich vor allem durch eine verbesserte Materialökonomie aus.

Nutzen: 54,0 TM/0,6 Th Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 02/86

6.22 Untergruppe:

2. Textile Flächengebilde

2.2 Heretellung

"Kontinuierlich arbeitender Kettnachlaß an der Webmaschine Acutis SvL"

Uraprungsbetrieb: VEB Feintuch Fineterwalde Req.-Nr. Betrieb: 27/86

Reg.-Nr. Leit-BfN: -Bei der vorschriftsgemäßen Schmierung der Schnecke gerät Ol in den Bereich des Antriebskeilriemens. Daraus resultierende Nachteile werden durch die Neuerung beseitigt.

Nutzen: 30,0 TM Aufwand: gering

Benutzt im Uraprungsbetrieb seit: 05/86

Exponat-Nr. 6.23

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2.2 Herstellung

Erhöhung der Verschleißfestigkeit des Kettablaßgetriebes der Webmaschine Acutis SvL 11223"

Ursprungsbetrieb: VEB Feintuch Finsterwalde

Reg.-Nr. Betrieb: 50/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Bereits kurzzeitiger Einsatz der Acutis-Webmaschinen brachte speziell bei Schneckenrädern einen erheblichen Verschleiß. Die vorgeschlagene Lösung reduziert diesen nahezu vollständig.

Nutzen: 5,1 TM Aufwand: gering

Benutzt im Uraprungsbetrieb seit: 11/86

Exponat-Nr. 6.24

Untergruppe: 2. Textile Flächengebilde

2. 2Herstellung

"Trainingsgerät für die Schußfadenführung an STB Webmaschinen"

Ureprungebetrieb: VEB Oberl. Volltuchfabrik Görlitz Reg.-Nr. Betrieb: Reg.-Nr. Leit-BfN: -24/86 Für die praktische Berufsausbildung in der Abteilung Weberei wurde ein Trainingsgerät mit konkreten fachlichen Zieletellungen entwickelt. Dadurch wird die Ausbildungsmöglichkeit der Lehrlinge an STB-Webtechnik wesentlich verbessert.

Nutzen: Verb. Ausbildung Aufwand: gering Benutzt im Ureprungsbetrieb seit: 06/86

6.25

Untergruppe:

Textilveredlung
 Färben, Drucken

"Schnellentleerung am Siebtrommeltrockner und Kondensatverteiler"

Ursprungsbetrieb: VEB Foreter Tuchfabriken

Reg.-Nr. Betrieb: 17/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Verhinderung von Kondensatetau beim Arbeiten in der Färberei.

Nutzen: 17,3

17,3 TM Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit:

07/86

Exponat-Nr. Untergruppe: 6.26

Textilveredlung
 Färben, Drucken

"Verlängerung der Betriebsdauer des Schrägsitzventiles am HT-Färbeapparat duo-bloc P, Typ 1400 kB"

Ureprungebetrieb: VEB Feintuch Finsterwalde

Reg.-Nr. Betrieb: 14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: Das den Kühlwasserrücklauf regelnde pneumatisch gesteuerte
Ventil wird bei Korrosion der Druckfeder durch Wasser und
Chemikalien unbrauchber. Ale Substitut findet eine den geforderten Drücken und Abmessungen entsprechende Feder aus
dem DDR-Standard Verwendung.

Nutzen: 1,3 TM Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/86

Exponat-Nr. Untergruppe: 6.27

3. Textilveredlung

3.2 Ausrüstuna

"Passagenzählgerät für die Rollkarden- und Kratzenrauherei"

Ursprungsbetrieb: VEB Forster Tuchfabriken

Reg.-Nr. Betrieb: 17/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: - Um eine genaue Passagenzahl vorzugeben und manuelle Fehler durch Bedienungspersonal auszuschließen, wurde dieses Gerät entwickelt. Nach Erreichung der eingestellten Passagenzahl wird die Maschine stillgesetzt.

Nutzen: 5,0 TM Aufwand: 1,5 TM

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 01/86

6.28

Untergruppe:

3. Textilveredlung

3.2 Ausrüstung

"Neue Kennzeichnung der Stücke für Walk-Waschmaschinen, Typ MBG-W, Import SU"

Ursprungsbetrieb: VEB Gubener Wolle

Reg.-Nr. Betrieb: 14/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Die neu eingesetzten Walk-Waschmaschinen erfordern eine unbedingte Einhaltung der Stücklänge. Unterschiedliche Stücklängen führen zu Disproportionen im Produktionsablauf. Die Neuerung sieht vor, neben der Webstuhl-Nr. die Stücklänge zu kennzeichnen.

Nutzen: 1,0 TM/0,2 Th Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 07/86

Exponat-Nr. 6.29

Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.2 Ausrüstung

"Neuartiger Kettbaummitnehmer an der/Schurmaechine 4126"

VEB Feintuch Finsterwalde Ursprungsbetrieb:

Reg.-Nr. Betrieb: 40/86 Req.-Nr. Leit-BfN: -Mittels konstruierter Aufnahme wird das Brechen des Baumarmee und das Auslaufen des Schwenklagers verhindert; Arbeitserschwernisse beim Einlegen bzw. Herausnehmen des Kettbaumes sind weitestgehend abgebaut.

Nutzen: 2.6 TM Aufwand: gering 09/86

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit:

Exponat-Nr.

Untergruppe:

6.30 3. Textilveredlung

3.2 Augrüetung

"Anderung des Schneidzeugantriebes für die Schermaschine 6714"

Uraprungabetrieb: VEB Feintuch Finsterwalde Reg.-Nr. Betrieb: 25/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -Die gehabte Antriebsart begünstigte einen unruhigen Lauf des Scherzeuges, vorzeitige Verschleißerecheinungen und damit verbundene Qualitätäprobleme sowie einen verhältnishohen Geräuschpegel. Der jetzige Antrieb garantiert

Nutzen: 1,6 TM Aufwand: gering

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 04/86

den Wegfall der genannten Nachteile.

Exponat-Nr. 6.31
"Rationalisierung der Organisations- und Entwicklungsarbeiten im Ratiozentrum durch den Einsatz eines PC robotron175"
Ursprungebetrieb: VEB Textil- und Konfektionebetrieb Cbe.
Nutzen: 44,5 TM Aufwand: 22,6 TM
Req.-Nr. Betrieb: F/E Req.-Nr. Leit-BfN: -

Reg.-Nr. Betrieb: F/E Reg.-Nr. Leit-BfN: -

Exponet-Nr. 6.32
"Thermofixierechtheiteprüfgerät zur Ermittlung der Thermofixierechtheit für textile Flächen"

Ureprungsbetrieb: VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cbs.
Nutzen: 28,0 TM Aufwänd: 30,0 TM

Reg.-Nr. Betrieb: 168/III/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -

Exponat-Nr. 6.33 "Veränderung der Lenkachse am Sitzschlepper" ET 506

Ursprungsbetrieb: VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cbs.
Nutzen: 6,3 TM Aufwand: 800,00 M
Reg.-Nr. Betrieb: 18/II/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -

Exponet-Nr. 6.34

"Halterung für Lenkkette beim Elektro-Gabelstapler Typ 654/25/12"

Ursprungsbetrieb: VEB Textil- und Konfektionsbetrieb Cbe.
Nutzen: Verbesserung GAB Aufwand: gering

Nutzen: Verbesserung GAB Aufwand: gering
Reg.-Nr. Betrieb: 60/II/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: -

7.10. 3. Textilveredlung Untergruppe: 3.1. Färben. Drucken

"Chemische Reinigungsmethode für Trommelfärbemaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinstrumpfwerke Esda Thalheim -Stammb.-Reg.-Nr. Betrieb: 25/86/3 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-10-87 Beim Färben auf Trommelfärbemeschinen entsteht ein Belag in der Maschine durch Rückstände von Polymeren in Farb- und Hilfsstoffen, durch Faserrückstände, Öl und Präparationen. Mit der Neuerung wird eine Reinigungemethode angeboten, die ohne Demontage von Baugruppen oder manueller Nachhilfe alle betroffenen Teile der Trommelfärbemaschine erfaßt.

Nutzen: 300,- M/Reinigung Aufwand: 25,- M/Reinigung Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.7.1986

Exponat-Nr.: 7.11.
Untergruppe: 3. Text11veredlung 3.2. Ausrüstung

"Veränderung an der Henriksen-Presse"

Uraprungsbetrieb: VEB "Gelkida" Gelenau Reg.-Nr. Betrieb: 83/84 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-11-87 Die in den Henriksen-Pressen befindlichen Stempel und Gegenstükke unterliegen einem großen Verschleiß. Von dem Neuererkollektiv wurde eine Technologie zur Regenerierung erarbeitet, um die Verschleißteile funktionsfähig zu erhalten.

Nutzen: 10 TM Aufwand: 500,- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.3.1986

7.12.

Exponat-Nr.: Untergruppe: 3. Textilveredlung

3.1. Färben, Drucken

"Wegfall der Vorwäsche mit Präwozell WON 100"

Ursprungsbetrieb: VBB Textilveredlung Oberlungwitz
Reg.-Nr. Betrieb: 52/86/2.1. Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-12-87
In unserem Betrieb werden Materialsorten Wolle/Acryl lt. Technologie bzw. Standardrezepturen mit Präwozell WON 100 vorgewaschen.

Durch den Wegfall der Vorwäsche werden Chemikalien-, Wasseru. Energiekosten eingespart.

Nutzen: 2,9 TM Aufwand: keiner Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: September 1986

Exponat-Nr.: 7.13. Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Anbringen eines Halters am Kettelkranz des Rosso-Robot"

Ursprungsbetrieb: VEB Strumpfwerke "Max Roscher" Gornau Reg.-Nr. Betrieb: 23/85-ZV Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-13-87 Beim Ketteln auf dem Rosso-Robot fällt die Strickware zum Teil schon vom Kettelkranz, bevor sie vom Abzug der Wendeeinrichtung erfaßt wird. Durch das Anbringen eines zusätzlichen Halters wird das Abfallen der Ware verhindert, ohne daß die Funktion der Maschine beeinträchtigt wird. Damit ist ein störungsfreier Arbeitsablauf gegeben.

Nutzen: 637,- M/Gerät Aufwand: 6,- M/Gerät

Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.5.1986

Exponat-Nr.: 7.14.

Untergruppe: 4. Konfektionierung

4.2. Fügen

"Wärmeableitung am Rosso-Robot"

Ursprungsbetrieb: VEB Strumpfwerke "Max Roscher" Gornau Reg.-Nr. Betrieb: 7/86-I Reg.-Nr. Leit-BrN: 7-14-87
Das Wohlbehagen des Bedienpersonals beim Ketteln auf dem Rosso-Robot wurde durch eine Wärmeentwicklung von 32°C bis 35°C an dem Gerät negativ beeinflußt. Mit der Ableitung der entstehenden Wärme am Rosso-Robot konnten die Arbeits- und Lebensbedingungen für das Bedienpersonal verbessert werden. Gleichzeitig wurde eine positive Auswirkung auf die Leistung des Bedienpersonals erzielt.

Nutzen: 500,- M/Gerät Aufwand: 50.- M/Gerat Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 21.5.1986

Exponat-Nr.: 7.15.
Untergruppe: 4. Konfektionierung 4.4. Endfertigung

"Veränderung der Grifftechnologie an der Verpackungsmaschine FC 30"

Uraprungsbetrieb: VBB "Gelkida" Gelenau

Reg.-Nr. Betrieb: 48/85 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-15-87 Die zu verpackende Ware wurde vom Greifer nicht ordnungsgemäß in den Verpackungsschacht gezogen.

Die Folge waren oftmals Leerschachteln bzw. wurde nur ein Strumpf erfaßt.

Vorschlagsgemäß wurde eine Vorrichtung angebracht, damit die Ware qualitätsgerecht in den Schacht gelangt.

Nutzen: 3,- M/TP Aufwand: 200.- M/Maschine Benutzt im Ursprungsbetrieb seit: 1.1.1986

## Sonstiges

Exponat-Nr.: 7.16.

"Klein-Putzkabine zur schweißtechnischen Regenerierung von Ersetzteilen"

Ursprungsbetrieb: VSB Feinstrumpfwerke Sada Thalheim -Stammb .-Aufwend: 20 TM Nutzen: 49 TM

Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-16-87 Reg.-Nr. Betrieb: 69/83/KL

Exponat-Nr. 7.17.

"Rationelle Handhabung von Plastband-Verschweißgeräten"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinstrumpfwerke Esda Thalheim -Stammb.-Nutzen: ca. 1 TM/Gerät Aufwand: ca. 400,- M/Gerät Reg.-Nr. Betrieb: 70/86/3 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-17-87

Exponat-Nr.: 7.18.

"Schleiftechnologie für Hartmetallmesser"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinstrumpfwerke Oberlungwitz

Nutzen: 6.4 TM Aufwand: Bau der Vorrichtung Reg.-Nr. Betrieb: NVe 3/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-18-87

7.19.

"Regenerierung der Nadeln an der Kleinrundstrickmaschine R 850"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinstrumpfwerke Oberlungwitz Nutzen: 900,- M/TNedeln Aufwand: 50,- M/TNedeln Reg.-Nr. Betrieb: NVe 2/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-19-87

Exponat-Nr.: 7.20. "RLZ 4-Verpackungsautomat für schmele Foliebeutel"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinstrumpfwerke Oberlungwitz

Nutzen: 8,45 M/TP Aufwand: 230,- M/Gerät Reg.-Nr. Betrieb: NVe 18/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-20-87

Exponat-Nr.: 7.21. "Obermesser für Kleinrundstrickmaschinen"

Ursprungsbetrieb: VEB Feinstrumpfwerke Oberlungwitz Nutzen: 176,51 W/Stck Aufwend: 63,75 M/Stck Reg.- Betrieb: 104/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-21-87

Exponat-Nr.: 7.22. "Gebindeumreifungsgerät 25002"

Ursprungsbetrieb: VEB Strumpfwerke "Max Roscher" Gornau Nutzen 8,2 TM Aufwand: 12 TM/Gerät Reg.-Nr. Betrieb: 40/85-I Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-22-87

## 6. Sonstiges

Exponat-Nr.: 7.23. "Vorrichtung zum Aushalsen von Rohren"

Ursprungsbetrieb: VBB "Gelkida" Gelenau Nutzen: 10 TM Aufwand: 2 TM Reg.-Nr. Betrieb: 136/86 Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-23-87

Exponat-Nr.: 7.24.
"Aufzeigen der Möglichkeit zur Eigenherstellung von Plattfedern für den Nähfuß Mauserlock"

Ursprungsbetrieb: VEB Thüringer Strumpfwaren Nutzen: 40,- M/Maschine Aufwand: 4,50 M/Paar Plattf. Reg.-Nr. Betrieb: 23/86/ZV Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-24-87 

Exponat-Nr.: 7.25 "Umachleifen von Nadelzylindern D3Va"

Ursprungsbetrieb: VEB Thuringer Strumpfwaren Nutzen: 710,- M/Meschine 40,- M/Meschine Reg.-Nr. Betrieb: 83/86/ZV Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-25-87

Exponat-Nr.: 7.26. "Testgerät für SIF-1000 Peripherie"

Ursprungsbetrieb: VHB Thuringer Strumpfwaren Nutzen: 4 TM/a Aufwand: 1,2 TM Reg.-Nr. Betrieb: - Reg.-Nr. Leit-BfN: 7-26-87